

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui: cumuli

Qualità complessiva degli spazi esterni

Grande valore ambientale

panoramica

Note:

Valore ambientale

Valore ambientale compromesso

EDIFICIO

MP-523.01

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - Fienile

Edificio di origine storica

Complesso edilizio:

Territorio: **URBANO**

Indirizzo

[via San Lorenzo 29] - [via San Lorenzo 25]

Catasto Foglio Particella

10

87

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente

NonAccessibile

NonStorico

Edificio Accessorio non rilevante




Mp523011.jpg

2012_08_28 12_50_53



Mp523012.jpg

2012_08_28 12_51_18



Mp523013.jpg

2012_08_28 12_50_33

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso

Accessori alla residenza

Piano primo

Completamente in uso

Accessori alla residenza

Piano secondo

-

-

Altri piani superiori

N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica **Grave**
Compromissione (imm., materiali) **Grave**
Stato di conservazione / degrado **Mediocre** **umidita'**

Presenza di elementi aggiunti:
Incongruità del fabbricato : **Aperture a garage, Strutture in c.a. a vista, Piccoli ampliamenti**
Presenza elementi di pregio
Valore architettonico complessivo **Irrelevante**
Note sull'edificio: **consistenti tamponature**

EDIFICIO

MP-523.02 Tipologia originaria **Edificio di origine rurale - Manufatt** Edificio di origine storica Complesso edilizio:

Territorio: **URBANO** Indirizzo **[via Salvo D' Acquisto 17] - [via San Lorenzo 17/5]** Catasto Foglio Particella **10 71**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note **pozzo**

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante



Mp523021.jpg

2012_08_28_12_53_01



Mp523022.jpg

2012_08_28_12_52_49

EDIFICIO

MP-523.03

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - MagazzinEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**

Indirizzo

Via San Lorenzo 27 - [via San Lorenzo 19]

Catasto Foglio Particella

10**71**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Mp523031.jpg

2012_08_28 12_51_58



Mp523032.jpg

2012_08_28 12_53_19



Mp523033.jpg

2012_08_28 12_48_06

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Non utilizzato**Accessori alla residenza**

Piano primo

Non utilizzato**Accessori alla residenza**

Piano secondo

-

-

Altri piani superiori

N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Grave	
Compromissione (imm., materiali)	Grave	
Stato di conservazione / degrado	Cattivo	gravi lesioni

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>	
Incongruità del fabbricato :	<input type="checkbox"/>	
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>	
Valore architettonico complessivo	Irrilevante	
Note sull'edificio:		

EDIFICIO

MP-523.04

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - ResidenziEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Via San Lorenzo 26 - [via San Lorenzo 21]**

Catasto Foglio Particella

14 48INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso**Commercio al minuto**

Piano primo

Completamente in uso**Residenza collettiva**

Piano secondo

Completamente in uso**Residenza**

Altri piani superiori N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Grave

Compromissione (imm., materiali)

Leggero/Grave

Stato di conservazione / degrado

Buono

Presenza di elementi aggiunti:

Incongruità del fabbricato :

Aperture, Strutture in c.a. a vista

Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo

Medio

Note sull'edificio:

EDIFICIO

MP-523.05

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - ResidenziEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**

Indirizzo

Via San Lorenzo 27 - Via San Lorenzo 19

Catasto Foglio Particella

10 68INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Mp523051.jpg

2012_08_28 12_51_39



Mp523052.jpg

2012_08_28 12_42_22



Mp523053.jpg

2012_08_28 12_43_17

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso**Residenza**

Piano primo

Completamente in uso**Residenza**

Piano secondo

Completamente in uso**Residenza**

Altri piani superiori

N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica -
Compromissione (imm., materiali) **Leggero**
Stato di conservazione / degrado **Buono**

Presenza di elementi aggiunti:
Incongruità del fabbricato :
Presenza elementi di pregio **Cornici marcapiano**
Valore architettonico complessivo **Medio-Elevato**
Note sull'edificio: **lesene cornici**

EDIFICIO

MP-523.06

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - ResidenziEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**

Indirizzo

Via San Lorenzo 25 - Via San Lorenzo 23

Catasto Foglio Particella

10 87INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Mp523061.jpg

2012_08_28 12_41_32



Mp523062.jpg

2012_08_28 12_53_35



Mp523063.jpg

2012_08_28 12_42_10

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso**Residenza**

Piano primo

Completamente in uso**Residenza**

Piano secondo

-

-

Altri piani superiori

N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Grave
Compromissione (imm., materiali)	Grave
Stato di conservazione / degrado	Mediocre

Presenza di elementi aggiunti:	<input checked="" type="checkbox"/>	Tettoie
Incongruità del fabbricato :	<input type="checkbox"/>	Aperture
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>	
Valore architettonico complessivo		Medio
Note sull'edificio:		