

AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE **QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI**

| AMBITO | | | | | | |
|---|---------------------|--------------|----------|--------------------------------------|----|--------------------------|
| Scheda n. | MP-531 Da | ta rilievo | 08.29 | Riilevatore | mr | Comune: Monte San Pietro |
| OrigineStorica | ✓ Contesto storico: | \checkmark | | | | Territorio: URBANO |
| Località: Mont | e San Giovanni | IGM: | Monte S. | Giovanni | | Toponimo: Scuola |
| Indirizzo: Via S. Bignami 3 - Via S. Bignami 9 Comple | | | | Complesso edilizio: N. elementili: 3 | | |



Longitudine 11.1644507 Latitudine 44.41189811



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

| CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA | | | |
|--|-----------|------------------------------|--|
| Contesto storico: Congruità contesto/edificio | ✓ | Rapporto edificio / contesto | ☐ Grande valore✓ Significativo☐ Compromesso |
| Tipo di uso Giardino/parco privato Rapporto con Cortile privato Parcheggio privato Mediato da Altro: | la strada | □ Direttto S □ Indiretto | Spazi verdi Sistemazione formale Alberature di pregio Alberature Siepi Altro: |
| Materiale pavimentazioni ghiaia, porfido | | | |

| | _ | |
|--|-----------------------------------|---|
| Presenza di costruzioni e/o materiali in | | |
| Qualità complessiva degli spazi estern | _ | |
| Note: | ✓ Valore ambientale | |
| | ☐ Valore ambientale comprom | esso |
| | EDIFICIO | |
| MP-531.01 Tipologia originaria | | Edificio di origine storica 🗹 Complesso edilizio: |
| | Via Lavino 7 - [via S. Bignami 9] | Catasto Foglio Particella 44 144 |
| NDAGINI: scheda di indagine 2012 | 2 | |
| Note | | |
| NonEsistente NonAccessibile | NonStorico Edificio Accessori | io non rilevante |
| Mp531011.jpg | 2012_08_29 14_43_58 | |
| | USO ATTUALE | |
| Piano terra / rialzato | Uso parziale | Usi misti |
| Piano primo | - | • |
| Piano secondo | - | <u>.</u> |
| Altri piani superiori N: | - | - |
| Accessori non storici | - | |
| Note: | | |
| ALTE | RAZIONE, CONSERVAZIONE E | CARATTERISTICHE |
| Alterazione tipologica | Grave | |
| Compromissione (imm., materiali) | Grave | |
| Stato di conservazione / degrado | Cattivo | |
| Presenza di elementi aggiunti: | Π | |
| | | |

Incongruità del fabbricato: **Aperture ~** Presenza elementi di pregio Valore architettonico complessivo Irrilevante Note sull'edificio:

| EDIFICIO | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| MP-531.02 Tipolog | gia originaria Edificio di c | origine rurale - Residenzi | Edificio di origine storica | Complesso edilizio: |
| Territorio: URBANO | ndirizzo Via S. Bignami 3 - | Via S. Bignami 9 | Catasto Foglio Pa | rticella 44 144 |
| INDAGINI: scheda di indagine 2012 | | | | |
| Note | | | | |
| NonEsistente | accessibile | ☐ Edificio Accessorio | non rilevante | |



USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Piano primo

Completamente in uso

Residenza

Residenza

Residenza

Residenza

Altri piani superiori

Accessori non storici

Note:

| ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE | | | | |
|--|----------|------------------------------|--|--|
| Alterazione tipologica | Assente | | | |
| Compromissione (imm., materiali) | Leggero | | | |
| Stato di conservazione / degrado | Mediocre | | | |
| Presenza di elementi aggiunti: | | | | |
| Incongruità del fabbricato : | ✓ | Balconi, Ringhiere, Tendaggi | | |
| Presenza elementi di pregio | | | | |
| Valore architettonico complessivo | Medio | -Elevato | | |
| Note sull'edificio: | | | | |
| | | | | |

EDIFICIO MP-531.03 Tipologia originaria Edificio di origine rurale - Magazzin Edificio di origine storica ✓ Complesso edilizio: □ Territorio: URBANO Indirizzo Via S. Bignami 3 - [via S. Bignami 9] Catasto Foglio Particella 44 1200 INDAGINI: scheda di indagine 2012 Note NonEsistente □ NonAccessibile □ NonStorico □ Edificio Accessorio non rilevante □



Mp531031.jpg 2012_08_29 14_43_27





| USO ATTUALE | | | | |
|------------------------|----|----------------|---|--|
| Piano terra / rialzato | | Non utilizzato | - | |
| Piano primo | | Non utilizzato | - | |
| Piano secondo | | - | - | |
| Altri piani superiori | N: | - | • | |
| Accessori non storici | | - | | |
| Note: | | | | |

| ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE | | | |
|--|-----------------------|--|--|
| Alterazione tipologica | Totale | | |
| Compromissione (imm., materiali) | Assente | | |
| Stato di conservazione / degrado | Forte degrado, rudere | | |
| Presenza di elementi aggiunti: | | | |
| Incongruità del fabbricato : | | | |
| Presenza elementi di pregio | | | |
| Valore architettonico complessivo | Irrilevante | | |
| Note sull'edificio: | | | |

Scheda MP-531 Comune: Monte San Pietro