

AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

AMBITO

Data rilievo 09.25

Rilevatore mb

Comune: **Savigno**

Contesto storico:


Territorio: **RURALE**

IGM: **M. BROLLO**

Toponimo: **Spazzavento**


Complesso edilizio: ☐

N. elementili: **1**



Longitude 11.0375943 Latitude 44.37840686

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

1

7

Rapporto edificio / contesto

☐ Grande valore

☐ Significativo

☐ **Compromesso**☐

Rapporto con la strada

☒ **Diretto**

Spazi verdi

☐ **Sistemazione formale**

☒ Cortile privato

☐ Indiretto

☐ Alberature di pregio☐ **Parcheggio privato**

Mediato da

☒ **Alberature**

Altro:

Altro:

Materiale pavimentazioni

ghiaia, porfido

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui: ☐

Qualità complessiva degli spazi esterni

☐ Grande valore ambientale

Note:

☒ Valore ambientale

☐ Valore ambientale compromesso

EDIFICIO

SV-124.01

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - Residenzi

Edificio di origine storica ☒

Complesso edilizio: ☐

Territorio: **RURALE**

Indirizzo

Via Malcantone 5633/a

Catasto Foglio Particella

13 120

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente ☐

NonAccessibile ☐

NonStorico ☐

Edificio Accessorio non rilevante ☐



Sv12401.1.jpg

2012_09_25 16_03_02



Sv12401.2.jpg

2012_09_25 16_04_09

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso

Autorimesse n.

Piano primo

Completamente in uso

Residenza

Piano secondo

Completamente in uso

Residenza

Altri piani superiori N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Assente

Compromissione (imm., materiali)

Grave

Stato di conservazione / degrado

Buono

Presenza di elementi aggiunti:

☐

Incongruità del fabbricato :

☒

Presenza elementi di pregio

☐

Valore architettonico complessivo

Medio

Note sull'edificio:

completamente rifatta