



Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui:

Qualità complessiva degli spazi esterni

**Grande valore ambientale**

Note:

**Valore ambientale**

**Valore ambientale compromesso**

## EDIFICIO

**SV-147.01**

Tipologia originaria

Edificio di origine storica

Complesso edilizio:

Territorio: **RURALE**

Indirizzo **Via Del Monte 3961**

Catasto Foglio Particella

**18 3**

INDAGINI: **edifici già tutelati dai PRG vigenti, per i quali si conferma la tutela**

Note

NonEsistente

NonAccessibile

NonStorico

Edificio Accessorio non rilevante

## EDIFICIO

**SV-147.02**

Tipologia originaria

**Edificio di origine rurale - Residenzi**Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**


Indirizzo

**Via Del Monte 3961**

Catasto Foglio Particella

**18 2**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv14702.1.jpg

2012\_09\_18 16\_50\_14



Sv14702.2.jpg

2012\_09\_18 16\_49\_14

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

**Completamente in uso****Residenza**

Piano primo

**Completamente in uso****Residenza**

Piano secondo

**Completamente in uso****Residenza**

Altri piani superiori N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

**Assente**

Compromissione (imm., materiali)

**Assente**

Stato di conservazione / degrado

**Buono**

Presenza di elementi aggiunti:

Incongruità del fabbricato :

**Tettoie**

Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo

**Medio-Elevato**

Note sull'edificio: