

AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


AMBITO

Scheda n. **SV-219** Data rilievo **09.20** Rilievatore _____ Comune: **Savigno**
 OrigineStorica Contesto storico: Territorio: **RURALE**
 Località: **Case Sparse** IGM: **C. Bravetti** Toponimo: **Ca' Bravetti**
 Indirizzo: **Via Merlano 763/a - Via Merlano 763/b** Complesso edilizio: N. elementili: **1**



Longitudine 11.0871244 Latitudine 44.3866121

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico: Congruità contesto/edificio Rapporto edificio / contesto Grande valore
 Significativo
 Compromesso

Tipo di uso **Giardino/parco privato** Rapporto con la strada **Diretto** Spazi verdi **Sistemazione formale**
 Cortile privato Indiretto **Alberature di pregio**
 Parcheggio privato Mediato da _____ **Alberature**
 Siepi

Altro: _____ Altro: _____

Materiale pavimentazioni **porfido, asfalto**

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui:

Qualità complessiva degli spazi esterni

Grande valore ambientale

Note:

Valore ambientale

Valore ambientale compromesso

EDIFICIO

SV-219.01

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - residenzi

Edificio di origine storica

Complesso edilizio:

Territorio: **RURALE**

Indirizzo

Via Merlano 763/a - Via Merlano 763/b

Catasto Foglio Particella

11

42

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

agriturismo intervento congruo

NonEsistente

NonAccessibile

NonStorico

Edificio Accessorio non rilevante



Sv21901.1.jpg

2012_09_20 10_40_41



Sv21901.2.jpg

2012_09_20 10_38_34

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso

Usi misti

Piano primo

Completamente in uso

Usi misti

Piano secondo

Completamente in uso

Usi misti

Altri piani superiori N :

-

-

Accessori non storici

-

Note: **agriturismo intervento congruo**

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Grave

Compromissione (imm., materiali)

Grave

Stato di conservazione / degrado

Buono

Presenza di elementi aggiunti:

Incongruità del fabbricato :

Aperture, Balconi aggettanti, Finestre di forme geometriche particolari, Ringhi

Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo

Medio-Elevato

Note sull'edificio: