



Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui:

Qualità complessiva degli spazi esterni

Grande valore ambientale

Note:

Valore ambientale

Valore ambientale compromesso

## EDIFICIO

**SV-270.01**

Tipologia originaria

**Edificio di origine rurale - residenzi**

Edificio di origine storica

Complesso edilizio:

Territorio: **RURALE**

Indirizzo

**Via Monte Di Vignola 7 - [via Monte Di Vignola 25/a]**

Catasto Foglio Particella

**39 355**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente

NonAccessibile

NonStorico

Edificio Accessorio non rilevante



SV27001.1.jpg

2012\_09\_21 16\_15\_34

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

**Completamente in uso**

**Usi misti**

Piano primo

**Completamente in uso**

**Usi misti**

Piano secondo

-

-

Altri piani superiori

N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

**Grave**

Compromissione (imm., materiali)

**Grave**

Stato di conservazione / degrado

**Mediocre**

Presenza di elementi aggiunti:

Incongruità del fabbricato :

**Aperture, Balconi, Tettoie, Strutture in c.a. a vista**

Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo

**Irrilevante**

Note sull'edificio: