


# AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

## QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


### AMBITO

Scheda n. **SV-502**      Data rilievo **1610**      Rilievatore **dr**      Comune: **Savigno**  
 OrigineStorica       Contesto storico:       Territorio: **RURALE**  
 Località: **Case Sparse**      IGM: **Cassetto**      Toponimo: **Ca' Di Cio**  
 Indirizzo: **Via Merlino 455 - [via Merlino 461]**      Complesso edilizio:       N. elementili: **3**



Longitudine 11.0665259      Latitudine 44.36620598

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

### CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico:       Congruità contesto/edificio       Rapporto edificio / contesto        Grande valore  
 Significativo  
 Compromesso

Tipo di uso  Giardino/parco privato      Rapporto con la strada  Diretto      Spazi verdi  Sistemazione formale  
 Cortile privato       Indiretto       Alberature di pregio  
 Parcheggio privato      Mediato da  Alberature  
 Siepi

Altro: \_\_\_\_\_      Altro: \_\_\_\_\_

Materiale pavimentazioni **ghiaia, porfido**

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui:

Qualità complessiva degli spazi esterni

Grande valore ambientale

Note:

Valore ambientale

Valore ambientale compromesso

## EDIFICIO

**SV-502.01**

Tipologia originaria

**Edificio di origine rurale - Residenzi**

Edificio di origine storica

Complesso edilizio:

Territorio: **RURALE**

Indirizzo **Via Merlino 455 - [via Merlino 461]**

Catasto Foglio Particella

**23**

**99**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente

NonAccessibile

NonStorico

Edificio Accessorio non rilevante



Sv50201.1.jpg

2012\_10\_16 10\_12\_44



Sv50201.2.jpg

2012\_10\_16 10\_12\_07

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

**Completamente in uso**

**Residenza**

Piano primo

**Completamente in uso**

**Residenza**

Piano secondo

-

-

Altri piani superiori

N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

**Assente**

Compromissione (imm., materiali)

**Leggero/Grave**

Stato di conservazione / degrado

**Buono**

Presenza di elementi aggiunti:

Incongruità del fabbricato :

Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo

**Medio**

Note sull'edificio:

## EDIFICIO

**SV-502.02**

Tipologia originaria

**Edificio di origine rurale - Manufatt**Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via Merlino 455**

Catasto Foglio Particella


**23 99**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante 

Sv50202.1.jpg

2012\_10\_16 10\_09\_57



Sv50202.2.jpg

2012\_10\_16 10\_12\_17

## USO ATTUALE

|                        | <b>Completamente in uso</b> | <b>Residenza</b> |
|------------------------|-----------------------------|------------------|
| Piano terra / rialzato |                             |                  |
| Piano primo            | -                           | -                |
| Piano secondo          | -                           | -                |
| Altri piani superiori  | N :                         | -                |
| Accessori non storici  | -                           | -                |

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Alterazione tipologica           | <b>Assente</b>       |
| Compromissione (imm., materiali) | <b>Leggero/Grave</b> |
| Stato di conservazione / degrado | <b>Buono</b>         |

Presenza di elementi aggiunti: Incongruità del fabbricato : Presenza elementi di pregio Valore architettonico complessivo **Medio**

Note sull'edificio:

## EDIFICIO

**SV-502.03**

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica  Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **[via Merlino 455]**

Catasto Foglio Particella

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante 

Sv50203.1.jpg

2012\_10\_16 10\_11\_58

## USO ATTUALE

|                        |                       |   |
|------------------------|-----------------------|---|
| Piano terra / rialzato | <b>Non utilizzato</b> | - |
| Piano primo            | -                     | - |
| Piano secondo          | -                     | - |
| Altri piani superiori  | N :                   | - |
| Accessori non storici  | -                     | - |

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Alterazione tipologica           | <b>Assente</b>               |
| Compromissione (imm., materiali) | <b>Assente</b>               |
| Stato di conservazione / degrado | <b>Forte degrado, rudere</b> |

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Presenza di elementi aggiunti:    | <input type="checkbox"/> |
| Incongruità del fabbricato :      | <input type="checkbox"/> |
| Presenza elementi di pregio       | <input type="checkbox"/> |
| Valore architettonico complessivo | <b>Irrilevante</b>       |

Note sull'edificio: