


AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


AMBITO

Scheda n. **SV-531** Data rilievo **09.20** Riilevatore **bf** Comune: **Savigno**
 OrigineStorica Contesto storico: Territorio: **RURALE**
 Località: **Case Sparse** IGM: **Merlano** Toponimo: **Merlano**
 Indirizzo: **Via Merlano 2003** Complesso edilizio: N. elementili: **4**



Longitudine 11.0972017 Latitudine 44.3849565325

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

NOTE STORICHE

denominazione **Santa Maria Assunta** Insediamenti: **insediamento religioso: Chiesa parrocchiale**

Edifici: epoca: **già nota nel 1378** vincolo:

Ricostruita sulle preesistenti strutture romaniche, corpo in sasso e facciata intonacata. All'interno antica cassa d'organo del '500. Fantini, p.28-29

CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico: Congruità contesto/edificio Rapporto edificio / contesto Grande valore
 Significativo
 Compromesso

Tipo di uso	<input type="checkbox"/> Giardino/parco privato	Rapporto con la strada	<input checked="" type="checkbox"/> Diretto	Spazi verdi	<input type="checkbox"/> Sistemazione formale
	<input checked="" type="checkbox"/> Cortile privato		<input type="checkbox"/> Indiretto		<input checked="" type="checkbox"/> Alberature di pregio
	<input checked="" type="checkbox"/> Parcheggio privato	Mediato da			<input checked="" type="checkbox"/> Alberature
Altro:				Altro:	<input type="checkbox"/> Siepi
Materiale pavimentazioni	laterizio, ghiaia				
Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui: <input type="checkbox"/>					
Qualità complessiva degli spazi esterni	<input type="checkbox"/> Grande valore ambientale				
Note:	<input checked="" type="checkbox"/> Valore ambientale				
	<input type="checkbox"/> Valore ambientale compromesso				

EDIFICIO

SV-531.01	Tipologia originaria	Edificio religioso - Chiesa	Edificio di origine storica	<input checked="" type="checkbox"/>	Complesso edilizio:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Territorio: RURALE	Indirizzo	Via Merlano 2003	Catasto Foglio Particella	6	A		
INDAGINI: scheda di indagine 2012							
Note							
NonEsistente	<input type="checkbox"/>	NonAccessibile	<input type="checkbox"/>	NonStorico	<input type="checkbox"/>	Edificio Accessorio non rilevante	<input type="checkbox"/>



Sv53101.1.jpg

2012_09_20 10_53_33



Sv53101.2.jpg

2012_09_20 10_51_53

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	Completamente in uso	-
Piano primo	-	-
Piano secondo	-	-
Altri piani superiori	N :	-
Accessori non storici	-	-
Note:		

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Assente
Compromissione (imm., materiali)	Leggero
Stato di conservazione / degrado	Buono
Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>
Incongruità del fabbricato :	<input checked="" type="checkbox"/> Aperture
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>
Valore architettonico complessivo	Medio-Elevato
Note sull'edificio:	

EDIFICIO

SV-531.02

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - ResidenziEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **[via Merlano 2003]**

Catasto Foglio Particella

6 AINDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv53102.1.jpg

2012_09_20 10_51_13



Sv53102.2.jpg

2012_09_20 10_53_12

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato		Completamente in uso	Residenza
Piano primo		Completamente in uso	Residenza
Piano secondo		-	-
Altri piani superiori	N :	-	-
Accessori non storici		-	
Note:			

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Assente
Compromissione (imm., materiali)	Leggero
Stato di conservazione / degrado	Mediocre

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>	
Incongruità del fabbricato :	<input checked="" type="checkbox"/>	Aperture
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>	
Valore architettonico complessivo		Medio-Elevato
Note sull'edificio:		


EDIFICIO

SV-531.03

Tipologia originaria

Edificio religioso - ChiesaEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **[via Merlano 2003]**

Catasto Foglio Particella

6 202INDAGINI: **scheda di indagine 2012**Note **campanile**NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	Completamente in uso	-
Piano primo	-	-
Piano secondo	-	-
Altri piani superiori	N :	-
Accessori non storici	-	-

Note: **campanile**

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Assente
Compromissione (imm., materiali)	Leggero
Stato di conservazione / degrado	Buono

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>
Incongruità del fabbricato :	<input type="checkbox"/>
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>
Valore architettonico complessivo	Medio-Elevato

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-531.04

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **[via Merlano 2003]**

Catasto Foglio Particella

6 92INDAGINI: **scheda di indagine 2012**Note **inesistente**NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante