


AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


AMBITO

Scheda n. **SV-553** Data rilievo **09.20** Rilievatore _____ Comune: **Savigno**
 OrigineStorica Contesto storico: Territorio: **RURALE**
 Località: **Case Sparse** IGM: **C. Paleotti** Toponimo: **Il Lamo**
 Indirizzo: **Via Lame 134 - [via Lame 129]** Complesso edilizio: N. elementili: **3**



Longitudine 11.0976496 Latitudine 44.3836557933333

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortotofo 2011 - Scala 1:2000

CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico: Congruit  contesto/edificio Rapporto edificio / contesto Grande valore
 Significativo
 Compromesso

Tipo di uso Giardino/parco privato Rapporto con la strada Diretto Spazi verdi Sistemazione formale
 Cortile privato Indiretto Alberature di pregio
 Parcheggio privato Mediato da _____ Alberature
 Siepi

Altro: _____ Altro: _____

Materiale pavimentazioni ghiaia, cemento, porfido

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui: cumuli

Qualità complessiva degli spazi esterni

Grande valore ambientale

Note:

Valore ambientale

Valore ambientale compromesso

EDIFICIO

SV-553.01

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - Residenzi

Edificio di origine storica

Complesso edilizio:

Territorio: **RURALE**

Indirizzo **Via Lame 134 - [via Lame 129]**

Catasto Foglio Particella

12 8

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente

NonAccessibile

NonStorico

Edificio Accessorio non rilevante



Sv55301.1.jpg

2012_09_20 11_08_15



Sv55301.2.jpg

2012_09_20 11_10_03



Sv55301.3.jpg

2012_09_20 11_12_23

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso

Residenza

Piano primo

Completamente in uso

Residenza

Piano secondo

Completamente in uso

Residenza

Altri piani superiori N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica **Leggero**
Compromissione (imm., materiali) **Grave**
Stato di conservazione / degrado **Mediocre**

Presenza di elementi aggiunti: **Deposito**
Incongruità del fabbricato : **Aperture, Balconi aggettanti, Inferriate, Strutture in c.a. a vista**
Presenza elementi di pregio
Valore architettonico complessivo **Medio-Elevato**
Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-553.02

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - ManufattEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **[via Lame 134]**

Catasto Foglio Particella

12**8**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**Note **forno**NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv55302.1.jpg

2012_09_20 11_11_01



Sv55302.2.jpg

2012_09_20 11_11_25

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	Completamente in uso	Accessori alla residenza
Piano primo	-	-
Piano secondo	-	-
Altri piani superiori	N : -	-
Accessori non storici	-	-

Note: **forno**

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Assente
Compromissione (imm., materiali)	Leggero
Stato di conservazione / degrado	Mediocre

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>
Incongruità del fabbricato :	<input type="checkbox"/>
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>
Valore architettonico complessivo	Irrilevante

Note sull'edificio:

EDIFICIO

SV-553.03

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - ManufattEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **[via Lame 134]**

Catasto Foglio Particella

12 8INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Sv55303.1.jpg

2012_09_20 11_09_17



Sv55303.2.jpg

2012_09_20 11_11_14

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato		Completamente in uso	Accessori alla residenza
Piano primo		Completamente in uso	Accessori alla residenza
Piano secondo		-	-
Altri piani superiori	N :	-	-
Accessori non storici		-	

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Grave
Compromissione (imm., materiali)	Grave
Stato di conservazione / degrado	Mediocre

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>	
Incongruità del fabbricato :	<input checked="" type="checkbox"/>	Strutture in c.a. a vista
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>	
Valore architettonico complessivo		Irrilevante
Note sull'edificio:		tamponature