


AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


AMBITO

Scheda n. **ZP-233** Data rilievo **08.11** Rilievatore _____ Comune: **Zola Predosa**
 OrigineStorica ☒ Contesto storico: ☐ Territorio: **URBANO**
 Località: **Zola** IGM: _____ Toponimo: **Fornace Andina**
 Indirizzo: **Via Della Fornace 14 - Via Caravaggio 6** Complesso edilizio: ☐ N. elementili: **1**



Longitudine 11.2085565 Latitudine 44.49466762

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico: ☐ Congruità contesto/edificio ☐ Rapporto edificio / contesto ☐ Grande valore
☐ Significativo
☒ Compromesso
 Tipo di uso ☐ Giardino/parco privato Rapporto con la strada ☐ Diretto Spazi verdi ☐ Sistemazione formale
☒ Cortile privato ☐ Indiretto ☐ Alberature di pregio
☐ Parcheggio privato Mediato da ☒ Alberature
☒ Siepi
 Altro: _____ Altro: _____
 Materiale pavimentazioni **cemento, porfido**

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui: ☐

Qualità complessiva degli spazi esterni

☐ Grande valore ambientale

Note: **lavori in corso vicini**

☐ Valore ambientale

☒ Valore ambientale compromesso

EDIFICIO

ZP-233.01

Tipologia originaria

Edificio residenziale urbano autonomo

Edificio di origine storica ☒

Complesso edilizio: ☐

Territorio: **URBANO**

Indirizzo

Via Della Fornace 14 - Via Caravaggio 6

Catasto Foglio Particella

11

6

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente ☐

NonAccessibile ☐

NonStorico ☐

Edificio Accessorio non rilevante ☐



Zp233011.jpg

2012_08_11 13_19_33



Zp233012.jpg

2012_08_11 13_18_14

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso

Residenza

Piano primo

Completamente in uso

Residenza

Piano secondo

-

-

Altri piani superiori N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Assente

Compromissione (imm., materiali)

Assente

Stato di conservazione / degrado

Buono

Presenza di elementi aggiunti:

☐

Incongruità del fabbricato :

☐

Presenza elementi di pregio

☒

Portone in legno

Valore architettonico complessivo

Medio

Note sull'edificio: