

Tipo di uso	<input type="checkbox"/> Giardino/parco privato	Rapporto con la strada	<input checked="" type="checkbox"/> Diretto	Spazi verdi	<input type="checkbox"/> Sistemazione formale
	<input checked="" type="checkbox"/> Cortile privato		<input type="checkbox"/> Indiretto		<input type="checkbox"/> Alberature di pregio
	<input type="checkbox"/> Parcheggio privato	Mediato da			<input type="checkbox"/> Alberature
Altro:				Altro:	<input checked="" type="checkbox"/> Siepi
Materiale pavimentazioni	ghiaia				
Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui: <input type="checkbox"/>					
Qualità complessiva degli spazi esterni	<input type="checkbox"/> Grande valore ambientale				
Note:	<input type="checkbox"/> Valore ambientale				
	<input checked="" type="checkbox"/> Valore ambientale compromesso				

EDIFICIO

BZ-054.01	Tipologia originaria	Edificio di origine storica	<input checked="" type="checkbox"/>	Complesso edilizio:	<input type="checkbox"/>
Territorio: RURALE	Indirizzo: Via Padulli 3	Catasto Foglio Particella	2 378		
INDAGINI: aggiornamento fotografico e anagrafico della scheda di PRG degli edifici soggetti a RE					
Note					
NonEsistente	<input type="checkbox"/>	NonAccessibile	<input type="checkbox"/>	NonStorico	<input type="checkbox"/>
		Edificio Accessorio non rilevante	<input type="checkbox"/>		



BZ054011.jpg

2012_07_31 12_06_16



BZ054012.jpg

2012_07_31 12_07_08

EDIFICIO

BZ-054.02

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - ManufattEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via Padulli 3 (via Kennedy)**

Catasto Foglio Particella

2 378INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

BZ054021.jpg

2012_07_31 12_08_08



BZ054022.jpg

2012_07_31 12_05_24

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	Non utilizzato	Agricoltura e allevamento
Piano primo	-	-
Piano secondo	-	-
Altri piani superiori	N :	-
Accessori non storici	-	-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Leggero/Gr	tamponamento e realizzazione autorimessa
Compromissione (imm., materiali)	Leggero/Grave	tamponamento e realizzazione autorimessa
Stato di conservazione / degrado	Mediocre	

Presenza di elementi aggiunti: **Garages**Incongruità del fabbricato: Presenza elementi di pregio Valore architettonico complessivo **Medio**

Note sull'edificio: