

# AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

## QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


### AMBITO

Scheda n. **BZ-110**      Data rilievo **510**      Rilievatore **df**      Comune: **Bazzano**  
 OrigineStorica       Contesto storico:       Territorio: **URBANO**  
 Località: **Magazzino**      IGM: **Magazzino**      Toponimo:  
 Indirizzo: **Via Magazzino 15 - [via Magazzino 3/1]**      Complesso edilizio:       N. elementili: **4**



Longitudine 11.0588411      Latitudine 44.5189034825

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

### CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico:       Congruità contesto/edificio       Rapporto edificio / contesto  **Grande valore**  
 **Significativo**  
 **Compromesso**  
 Tipo di uso  **Giardino/parco privato**      Rapporto con la strada  **Diretto**      Spazi verdi  **Sistemazione formale**  
 **Cortile privato**       **Indiretto**       **Alberature di pregio**  
 **Parcheggio privato**      Mediato da  **Siepi**  
 Altro: \_\_\_\_\_      Altro: \_\_\_\_\_  
 Materiale pavimentazioni **asfalto, porfido**

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui:

Qualità complessiva degli spazi esterni

Grande valore ambientale

Note:

Valore ambientale

Valore ambientale compromesso

## EDIFICIO

**BZ-110.01**

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica  Complesso edilizio:

Territorio: **URBANO**

Indirizzo **[via Magazzino 11] - [via Magazzino 15]**

Catasto Foglio Particella

**2 8**

INDAGINI: **aggiornamento fotografico e anagrafico della scheda di PRG degli edifici soggetti a RE**

Note

NonEsistente

NonAccessibile

NonStorico

Edificio Accessorio non rilevante



Bz11001.1.jpg

2012\_10\_15 11\_25\_10



Bz11001.2.jpg

2012\_10\_15 11\_24\_56

## EDIFICIO

**BZ-110.02**

Tipologia originaria

**Edificio a tipologia produttiva - Muli**

Edificio di origine storica  Complesso edilizio:

Territorio: **URBANO**

Indirizzo **Via Magazzino 11 - Via Magazzino 15**

Catasto Foglio Particella

**2 8**

INDAGINI: **aggiornamento fotografico e anagrafico della scheda di PRG degli edifici soggetti a RE**

Note

NonEsistente

NonAccessibile

NonStorico

Edificio Accessorio non rilevante



Bz11002.1.jpg

2012\_10\_15 11\_26\_22



Bz11002.2.jpg

2012\_10\_15 11\_30\_10

## EDIFICIO

**BZ-110.03**

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica  Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Via Magazzino 15 - [via Magazzino 3/1]**

Catasto Foglio Particella

**2 8**INDAGINI: **aggiornamento fotografico e anagrafico della scheda di PRG degli edifici soggetti a RE**

Note

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante 

Bz11003.1.jpg

2012\_10\_15 11\_26\_30

## EDIFICIO

**BZ-110.04**

Tipologia originaria

Edificio a tipologia produttiva - man

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Via Magazzino 15 - [via Magazzino 3/1]**

Catasto Foglio Particella

**2 8**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante 

Bz11004.1.jpg

2012\_10\_15 11\_29\_10



Bz11004.2.jpg

2012\_10\_15 11\_28\_31

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato		Completamente in uso	Autorimesse n.
Piano primo		Uso parziale	Accessori alla residenza
Piano secondo		-	-
Altri piani superiori	N :	-	-
Accessori non storici		-	
Note:			

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	<b>Totale</b>
Compromissione (imm., materiali)	<b>Grave</b>
Stato di conservazione / degrado	<b>Mediocre</b>

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>	
Incongruità del fabbricato :	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Aperture a garage</b>
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>	
Valore architettonico complessivo		<b>Irrilevante</b>
Note sull'edificio:		