


# AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

## QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


### AMBITO

Scheda n. **BZ-111**      Data rilievo **1510**      Rilievatore **df**      Comune: **Bazzano**  
 OrigineStorica       Contesto storico:       Territorio: **URBANO**  
 Località: **Magazzino**      IGM: **Magazzino**      Toponimo:  
 Indirizzo: **VIA MAGAZZINO 36**      Complesso edilizio:       N. elementili: **3**



Longitudine 11.0581083      Latitudine 44.5183562166667

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

### CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico:       Congruità contesto/edificio       Rapporto edificio / contesto  **Grande valore**  
 **Significativo**  
 **Compromesso**  
 Tipo di uso  **Giardino/parco privato**      Rapporto con la strada  **Diretto**      Spazi verdi  **Sistemazione formale**  
 **Cortile privato**       **Indiretto**       **Alberature di pregio**  
 **Parcheggio privato**      Mediato da       **Alberature**  
 **Siepi**  
 Altro:      Altro:  
 Materiale pavimentazioni      **ghiaia, cemento, porfido**

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui:

Qualità complessiva degli spazi esterni

Grande valore ambientale

Note:

Valore ambientale

Valore ambientale compromesso

## EDIFICIO

**BZ-111.01**

Tipologia originaria

**Edificio di origine rurale - Residenzi**

Edificio di origine storica

Complesso edilizio:

Territorio: **URBANO**

Indirizzo

**Via Magazzino 26 - [via Magazzino 28]**

Catasto Foglio Particella

**2 106**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente

NonAccessibile

NonStorico

Edificio Accessorio non rilevante



Bz11101.1.jpg

2012\_10\_15 11\_32\_05



Bz11101.2.jpg

2012\_10\_15 11\_32\_39

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

**Completamente in uso**

**Residenza**

Piano primo

**Completamente in uso**

**Residenza**

Piano secondo

**Completamente in uso**

**Residenza**

Altri piani superiori

N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

**Assente**

Compromissione (imm., materiali)

**Leggero/Grave**

Stato di conservazione / degrado

**Mediocre**

Presenza di elementi aggiunti:

Incongruità del fabbricato :

**Tendaggi, Strutture in c.a. a vista**

Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo

**Medio**

Note sull'edificio:

## EDIFICIO

**BZ-111.02**

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica  Complesso edilizio: 

Territorio:

Indirizzo **VIA MAGAZZINO 36**

Catasto Foglio Particella

**2 101**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante 

Bz11102.1.jpg

2012\_10\_15 11\_33\_14



Bz11102.2.jpg

2012\_10\_15 11\_32\_57



Bz11102.3.jpg

2012\_10\_15 11\_36\_31

## EDIFICIO

**BZ-111.03**

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica  Complesso edilizio: Territorio: Indirizzo **VIA MAGAZZINO 30**Catasto Foglio Particella **2 42**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante 