


AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


AMBITO

Scheda n. **BZ-162** Data rilievo **01/08/201** Rilievatore **PA** Comune: **Bazzano**
 OrigineStorica Contesto storico: Territorio: **RURALE**
 Località: **Bazzano** IGM: **Stella** Toponimo:
 Indirizzo: **Via Circonvallazione Sud 13** Complesso edilizio: N. elementi: **1**



Longitudine 11.0804624 Latitudine 44.50249721

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico: Congruità contesto/edificio Rapporto edificio / contesto Grande valore
 Significativo
 Compromesso

Tipo di uso Giardino/parco privato Rapporto con la strada Diretto Spazi verdi Sistemazione formale
 Cortile privato Indiretto Alberature di pregio
 Parcheggio privato Mediato da Alberature
 Siepi

Altro: Altro:

Materiale pavimentazioni **prato-ghiaia**

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui:

Qualità complessiva degli spazi esterni

Grande valore ambientale

Note:

Valore ambientale

Valore ambientale compromesso

EDIFICIO

BZ-162.01

Tipologia originaria

Edificio residenziale urbano autonomo

Edificio di origine storica

Complesso edilizio:

Territorio: **RURALE**

Indirizzo

Via Circonvallazione Sud 13

Catasto Foglio Particella

14 340

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente

NonAccessibile

NonStorico

Edificio Accessorio non rilevante



BZ162011.jpg

2012_07_31 15_04_26



Bz16201.1.jpg

2012_09_17 12_13_09



BZ162012.jpg

2012_07_31 15_07_50



Bz16201.2.jpg

2012_09_17 12_13_47

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso

Residenza

Piano primo

-

-

Piano secondo

-

-

Altri piani superiori

N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Totale	l'edificio è stato ealizzato ex-novo
Compromissione (imm., materiali)	Totale	l'edificio è stato realizzato ex-novo
Stato di conservazione / degrado	Buono	Buono

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>
Incongruità del fabbricato :	<input type="checkbox"/>
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>
Valore architettonico complessivo	Irrelevante
Note sull'edificio:	