

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui:

Qualità complessiva degli spazi esterni

Grande valore ambientale

Note:

Valore ambientale

Valore ambientale compromesso

EDIFICIO

BZ-517.01

Tipologia originaria

Edificio residenziale urbano autonomo

Edificio di origine storica

Complesso edilizio:

Territorio: **URBANO**

Indirizzo **Via Matteotti 109 - Via Matteotti 107**

Catasto Foglio Particella

15 3

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note **planimetria non congruente**

NonEsistente

NonAccessibile

NonStorico

Edificio Accessorio non rilevante



XaBz51701.1.jpg

2012_09_17 10_07_35



XaBz51701.2.jpg

2012_09_17 10_06_58



XaBz51701.3.jpg

2012_09_17 10_09_44



XaBz51701.4.jpg

2012_09_17 10_11_40

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso

Residenza

Piano primo

Completamente in uso

Residenza

Piano secondo

Completamente in uso

Residenza

Altri piani superiori N :

-

-

Accessori non storici

-

Note: **planimetria non congruente**

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica **Assente**
Compromissione (imm., materiali) **Leggero**
Stato di conservazione / degrado **Buono**

Presenza di elementi aggiunti:
Incongruità del fabbricato : **Aperture, Inferriate, Tendaggi**
Presenza elementi di pregio **Cornici marcapiano, Rivestimenti, zoccolature, bugnati in pietra naturale**
Valore architettonico complessivo **Medio-Elevato**
Note sull'edificio: **elementi decorativi**

EDIFICIO

BZ-517.02 Tipologia originaria - Edificio di origine storica Complesso edilizio:

Territorio: **URBANO** Indirizzo **Via Circonvallazione Nord 1/a - [via Circonvallazione** Catasto Foglio Particella **15 3**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante



Bz51702.1.jpg

2012_09_17 10_12_44



Bz51702.2.jpg

2012_09_17 10_09_55

EDIFICIO

BZ-517.03 Tipologia originaria - Edificio di origine storica Complesso edilizio:

Territorio: **URBANO** Indirizzo **Via Matteotti 109 - [via Circonvallazione Nord 1]** Catasto Foglio Particella **15 3**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note **inesistente**

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante

EDIFICIO

BZ-517.04

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - ManufattEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**

Indirizzo

Via Circonvallazione Nord 3 - [via Circonvallazione N

Catasto Foglio Particella


15 322INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Bz51704.1.jpg

2012_09_17 10_25_00



Bz51704.2.jpg

2012_09_17 10_29_51

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso**Accessori alla residenza**

Piano primo

Completamente in uso**Accessori alla residenza**

Piano secondo

-

-

Altri piani superiori

N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Leggero

Compromissione (imm., materiali)

Grave

Stato di conservazione / degrado

Cattivo

Presenza di elementi aggiunti:

Incongruità del fabbricato :

Aperture, Tendaggi

Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo

Irrilevante

Note sull'edificio:

EDIFICIO

BZ-517.05

Tipologia originaria

Edificio residenziale urbano autonomo

 Edificio di origine storica

 Complesso edilizio:

 Territorio: **URBANO**

Indirizzo

Via Casini 1 - Via Circonvallazione Nord 7

Catasto Foglio Particella

15 264

 INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

edificato nel 1948

 NonEsistente

 NonAccessibile

 NonStorico

 Edificio Accessorio non rilevante


Bz51705.1.jpg

2012_09_17 10_19_58



Bz51705.2.jpg

2012_09_17 10_28_41



Bz51705.3.jpg

2012_09_17 10_19_22

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso
Commercio al minuto

Piano primo

Completamente in uso
Residenza

Piano secondo

-

-

Altri piani superiori

N :

-

-

Accessori non storici

-

 Note: **edificato nel 1948**

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica **Grave**

Compromissione (imm., materiali) **Grave**

Stato di conservazione / degrado **Buono**

Presenza di elementi aggiunti:

Incongruità del fabbricato : **Aperture a garage**

Presenza elementi di pregio **Cornici marcapiano**

Valore architettonico complessivo **Medio**

Note sull'edificio:

EDIFICIO

BZ-517.06

Tipologia originaria

Edificio residenziale urbano autonomo

 Edificio di origine storica

 Complesso edilizio:

 Territorio: **URBANO**

 Indirizzo **Via Casini 3 - Via Matteotti 105**

Catasto Foglio Particella

15 243

 INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

 NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante



Bz51706.1.jpg

2012_09_17 10_31_47



Bz51706.2.jpg

2012_09_17 10_25_07



Bz51706.3.jpg

2012_09_17 10_33_57



Bz51706.4.jpg

2012_09_17 10_33_34

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso
Residenza

Piano primo

Completamente in uso
Residenza

Piano secondo

Completamente in uso
Residenza

Altri piani superiori N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica **Assente**
Compromissione (imm., materiali) **Assente**
Stato di conservazione / degrado **Buono**

Presenza di elementi aggiunti:
Incongruità del fabbricato:
Presenza elementi di pregio **Cornici marcapiano**
Valore architettonico complessivo **Medio-Elevato**
Note sull'edificio: **cornici**

EDIFICIO

BZ-517.07 Tipologia originaria - Edificio di origine storica Complesso edilizio:

Territorio: **URBANO** Indirizzo **[via Casini 3] - [via Casini 10]** Catasto Foglio Particella **15 243**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note **baracca in lamiera**

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante



Bz51707.1.jpg

2012_09_17 10_29_59

EDIFICIO

BZ-517.08 Tipologia originaria - Edificio di origine storica Complesso edilizio:

Territorio: **URBANO** Indirizzo **Via Matteotti 109 - Via Matteotti 107** Catasto Foglio Particella **15 3**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note **inesistente**

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante