

AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI

AMBITO

Scheda n. **BZ-518** Data rilievo **09.17** Rilievatore _____ Comune: **Bazzano**

OrigineStorica Contesto storico: Territorio: **URBANO**


Località: **Bazzano** IGM: **V.la Diana** Toponimo: _____

Indirizzo: **Via Gandolfi 4 - Via Gandolfi 2** Complesso edilizio: N. elementi: **1**



Longitudine 11.0824345 Latitudine 44.50713999

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

NOTE STORICHE

denominazione **Casa del Fascio** Insempiamenti: **nucleo-centro storico: borgo**

Edifici: **villa Palazzo: casa del Fascio** epoca: _____ vincolo: _____

Ora Caserma dei Carabinieri

CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico: Congruità contesto/edificio Rapporto edificio / contesto **Grande valore**

Significativo


Compromesso

Tipo di uso <input checked="" type="checkbox"/> Giardino/parco privato <input type="checkbox"/> Cortile privato <input type="checkbox"/> Parcheggio privato Altro:	Rapporto con la strada <input checked="" type="checkbox"/> Diretto <input type="checkbox"/> Indiretto Mediato da	Spazi verdi <input type="checkbox"/> Sistemazione formale <input checked="" type="checkbox"/> Alberature di pregio <input checked="" type="checkbox"/> Alberature <input type="checkbox"/> Siepi Altro:
Materiale pavimentazioni porfido, autobloccanti, laterizio		
Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui: <input type="checkbox"/>		
Qualità complessiva degli spazi esterni <input type="checkbox"/> Grande valore ambientale <input checked="" type="checkbox"/> Valore ambientale <input type="checkbox"/> Valore ambientale compromesso Note:		

EDIFICIO			
BZ-518.01	Tipologia originaria Caserma	Edificio di origine storica <input checked="" type="checkbox"/>	Complesso edilizio: <input type="checkbox"/>
Territorio: URBANO	Indirizzo Via Gandolfi 4 - Via Gandolfi 2	Catasto Foglio Particella	15 227
INDAGINI: scheda di indagine 2012 Note caserma dei carabinieri NonEsistente <input type="checkbox"/> NonAccessibile <input type="checkbox"/> NonStorico <input checked="" type="checkbox"/> Edificio Accessorio non rilevante <input type="checkbox"/>			



Bz51801.1.jpg 2012_09_17 10_55_09



Bz51801.2.jpg 2012_09_17 11_41_59



Bz51801.3.jpg 2012_09_17 11_41_15

USO ATTUALE		
Piano terra / rialzato	Completamente in uso	Servizi pubblici
Piano primo	Completamente in uso	Servizi pubblici

Piano secondo		Completamente in uso	Servizi pubblici
Altri piani superiori	N :	-	-
Accessori non storici		-	
Note: caserma dei carabinieri			

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Assente
Compromissione (imm., materiali)	Assente
Stato di conservazione / degrado	Buono
Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>
Incongruità del fabbricato :	<input checked="" type="checkbox"/> Inferriate, Serramenti
Presenza elementi di pregio	<input checked="" type="checkbox"/>
Valore architettonico complessivo	Medio-Elevato
Note sull'edificio:	interessante planimetria