


AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


AMBITO

Scheda n. **CS-030** Data rilievo **09.07** Riilevatore **bfm** Comune: **Castello di Serravalle**
 OrigineStorica Contesto storico: Territorio: **RURALE**
 Località: **Case Sparse** IGM: **Palazzo** Toponimo: **Palazzo**
 Indirizzo: **VIA MONTALOGNO 1247** Complesso edilizio: N. elementili: **4**



Longitudine 11.0519014 Latitudine 44.42631692

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico: Congruità contesto/edificio Rapporto edificio / contesto Grande valore
 Significativo
 Compromesso

Tipo di uso Giardino/parco privato Rapporto con la strada Diretto Spazi verdi Sistemazione formale
 Cortile privato Indiretto Alberature di pregio
 Parcheggio privato Mediato da Alberature
 Siepi

Altro: _____ Altro: _____

Materiale pavimentazioni ghiaia, cemento, porfido

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui:

Qualità complessiva degli spazi esterni

Grande valore ambientale

Note:

Valore ambientale

Valore ambientale compromesso

EDIFICIO

CS-030.01

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica Complesso edilizio:

Territorio: **RURALE**

Indirizzo **Via Montalagno 1243 - Via Montalagno 1281/a**

Catasto Foglio Particella

28 259

INDAGINI: **aggiornamento fotografico e anagrafico della scheda di PRG degli edifici soggetti a RE**

Note

NonEsistente

NonAccessibile

NonStorico

Edificio Accessorio non rilevante



Cs03001.1.jpg

2012_09_07 10_17_30



Cs03001.2.jpg

2012_09_07 10_18_52

EDIFICIO

CS-030.02

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - ManufattEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**


Indirizzo

Via Montalugno 1243 - Via Montalugno 1245

Catasto Foglio Particella

28 247INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Cs03002.1.jpg

2012_09_07 10_16_59



Cs03002.2.jpg

2012_09_07 10_19_15

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	Completamente in uso	Accessori alla residenza
Piano primo	-	-
Piano secondo	-	-
Altri piani superiori	N :	-
Accessori non storici	-	-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Leggero
Compromissione (imm., materiali)	Leggero/Grave
Stato di conservazione / degrado	Mediocre

Presenza di elementi aggiunti:	<input checked="" type="checkbox"/> Tettoie
Incongruità del fabbricato :	<input type="checkbox"/>
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>
Valore architettonico complessivo	Medio

Note sull'edificio:

EDIFICIO

CS-030.03

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: Indirizzo **VIA MONTALOGNO 1247**Catasto Foglio Particella **28 247**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Cs03003.1.jpg

2012_09_07 10_15_32



Cs03003.2.jpg

2012_09_07 10_11_55

EDIFICIO

CS-030.04

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: Indirizzo **VIA MONTALOGNO 1247**Catasto Foglio Particella **28 260**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Cs03004.1.jpg

2012_09_07 10_16_11



Cs03004.2.jpg

2012_09_07 10_11_45