


AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


AMBITO

Scheda n. **CS-055** Data rilievo **08.01** Rilievatore **mr** Comune: **Castello di Serravalle**
 OrigineStorica ☒ Contesto storico: ☐ Territorio: **RURALE**
 Località: **Case Sparse** IGM: **Casetto** Toponimo: **Casetto Sirotti**
 Indirizzo: **VIA SECCHIANO 1769** Complesso edilizio: ☐ N. elementili: **2**



Longitudine 11.0085703 Latitudine 44.436186145

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico: ☐ Congruità contesto/edificio ☐ Rapporto edificio / contesto ☐ **Grande valore**
☐ **Significativo**
☐ **Compromesso**
 Tipo di uso ☐ **Giardino/parco privato** Rapporto con la strada ☐ **Diretto** Spazi verdi ☐ **Sistemazione formale**
☒ **Cortile privato** ☐ **Indiretto** ☐ **Alberature di pregio**
☐ **Parcheggio privato** Mediato da ☒ **Alberature**
 Altro: ☐ **Siepi**
 Materiale pavimentazioni **ghiaia** Altro:

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui: ☐

Qualità complessiva degli spazi esterni

☐ Grande valore ambientale

Note:

☒ Valore ambientale

☐ Valore ambientale compromesso

EDIFICIO

CS-055.01

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - residenzi

Edificio di origine storica ☒

Complesso edilizio: ☐

Territorio: **RURALE**

Indirizzo **[via Secchiano 1769]**

Catasto Foglio Particella

18 35

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente ☐

NonAccessibile ☐

NonStorico ☐

Edificio Accessorio non rilevante ☐



Cs055011.jpg

2012_08_01 12_07_43



Cs055012.jpg

2012_08_01 12_06_55

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso

Usi misti

Piano primo

Completamente in uso

Residenza

Piano secondo

-

-

Altri piani superiori N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Leggero/Gr

Compromissione (imm., materiali)

Leggero/Grave

Stato di conservazione / degrado

Mediocre

Presenza di elementi aggiunti:

☐

Incongruità del fabbricato :

☒

Balconi aggettanti

Presenza elementi di pregio

☐

Valore architettonico complessivo

-

Note sull'edificio:

EDIFICIO

CS-055.02

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - ResidenziEdificio di origine storica ☒Complesso edilizio: ☐

Territorio:

Indirizzo

VIA SECCHIANO 1769

Catasto Foglio Particella

18**34**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente

☐

NonAccessibile

☐

NonStorico

☐

Edificio Accessorio non rilevante

☐