


AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


AMBITO

Scheda n. **CS-061** Data rilievo **08.01** Rilievatore **rm** Comune: **Castello di Serravalle**
 OrigineStorica Contesto storico: Territorio: **RURALE**
 Località: **Case Sparse** IGM: **C. Bergamaschi** Toponimo: **Ca' Bergamaschi**
 Indirizzo: **Via Secchiano 593 - Via Secchiano 595** Complesso edilizio: N. elementili: **4**



Longitudine 11.0196994 Latitudine 44.43465586

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico: Congruità contesto/edificio Rapporto edificio / contesto Grande valore
 Significativo
 Compromesso

Tipo di uso Giardino/parco privato Rapporto con la strada Diretto Spazi verdi Sistemazione formale
 Cortile privato Indiretto Alberature di pregio
 Parcheggio privato Mediato da Alberature
 Siepi

Altro: _____ Altro: _____

Materiale pavimentazioni **porfido, porfido**

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui:

Qualità complessiva degli spazi esterni

Grande valore ambientale

Note:

Valore ambientale

Valore ambientale compromesso

EDIFICIO

CS-061.01

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - Stalla e fi

Edificio di origine storica

Complesso edilizio:

Territorio: **RURALE**

Indirizzo **[via Secchiano 593] - [via Secchiano 595]**

Catasto Foglio Particella

19 44

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente

NonAccessibile

NonStorico

Edificio Accessorio non rilevante



Cs061011.jpg

2012_08_01 11_49_47



Cs061012.jpg

2012_08_01 11_49_49



Cs061013.jpg

2012_08_01 11_47_57

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso

Agricoltura e allevamento

Piano primo

-

-

Piano secondo

-

-

Altri piani superiori

N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	-
Compromissione (imm., materiali)	Leggero/Grave
Stato di conservazione / degrado	Buono
Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>
Incongruità del fabbricato :	<input checked="" type="checkbox"/>
Presenza elementi di pregio	<input checked="" type="checkbox"/> sasso
Valore architettonico complessivo	Medio-Elevato
Note sull'edificio:	grande ampliamento o ri-costruita nuova parte

EDIFICIO

CS-061.02

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - FienileEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **[via Secchiano 593] - [via Secchiano 595]**

Catasto Foglio Particella

19 52INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Cs061021.jpg

2012_08_01 11_49_28



Cs061022.jpg

2012_08_01 11_54_45

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	Completamente in uso	Agricoltura e allevamento
Piano primo	-	-
Piano secondo	-	-
Altri piani superiori	N :	-
Accessori non storici	-	-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Assente
Compromissione (imm., materiali)	Assente
Stato di conservazione / degrado	Mediocre

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>
Incongruità del fabbricato :	<input type="checkbox"/>
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>
Valore architettonico complessivo	Medio

Note sull'edificio:

EDIFICIO

CS-061.03

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - residenzi

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via Secchiano 593 - Via Secchiano 595**

Catasto Foglio Particella

19 58INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Cs061031.jpg

2012_08_01 11_49_18

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato		Completamente in uso	Residenza
Piano primo		Completamente in uso	Residenza
Piano secondo		-	-
Altri piani superiori	N :	-	-
Accessori non storici		-	

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Assente	
Compromissione (imm., materiali)	Leggero/Grave	tamponature
Stato di conservazione / degrado	Buono	

Presenza di elementi aggiunti: **Autorimesse, Deposito**Incongruità del fabbricato : Presenza elementi di pregio Valore architettonico complessivo **Medio**

Note sull'edificio:

EDIFICIO

CS-061.04

Tipologia originaria

-

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **[via Secchiano 593] - [via Secchiano 595]**

Catasto Foglio Particella

19 42INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante