


AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


AMBITO

Scheda n. **CS-069** Data rilievo **07.31** Rilievatore **bdm** Comune: **Castello di Serravalle**
 OrigineStorica Contesto storico: Territorio: **RURALE**
 Località: **Castello di Serravalle** IGM: **Castello di Serravalle** Toponimo: **Fornace**
 Indirizzo: **Via Castello 2624** Complesso edilizio: N. elementili: **1**




Longitudine 11.0327221 Latitudine 44.43865642

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico: Congruità contesto/edificio Rapporto edificio / contesto Grande valore
 Significativo
 Compromesso

Tipo di uso **Giardino/parco privato** Rapporto con la strada **Diretto** Spazi verdi **Sistemazione formale**
 Cortile privato Indiretto **Alberature di pregio**
 Parcheggio privato Mediato da **Alberature**
 Siepi

Altro: Altro:

Materiale pavimentazioni

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui:

Qualità complessiva degli spazi esterni

Grande valore ambientale

Note:

Valore ambientale

Valore ambientale compromesso

EDIFICIO

CS-069.01

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - Residenzi

Edificio di origine storica

Complesso edilizio:

Territorio: **RURALE**

Indirizzo

Via Castello 2624

Catasto Foglio Particella

10

75

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

complesso inglobato in edificio a torre

NonEsistente

NonAccessibile

NonStorico

Edificio Accessorio non rilevante



Cs069011.jpg

2012_07_31 15_31_18



Cs069012.jpg

2012_07_31 15_30_46



Cs069013.jpg

2012_07_31 15_30_04



Cs069015.jpg

2012_07_31 15_29_44

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso

Residenza

Piano primo

Completamente in uso

Residenza

Piano secondo

Completamente in uso

Residenza

Altri piani superiori

N :

-

-

Accessori non storici

Completamente in uso

garage

Note: **complesso inglobato in edificio a torre**

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica **Leggero**

Compromissione (imm., materiali) **Leggero**

Stato di conservazione / degrado **Buono**

Presenza di elementi aggiunti:

Incongruità del fabbricato :

Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo **Elevato**

Note sull'edificio: