

AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


AMBITO

Scheda n. **CS-072** Data rilievo **07.31** Rilievatore **mdb** Comune: **Castello di Serravalle**

OrigineStorica ☒ Contesto storico: ☒ Territorio: **RURALE**


Località: **Allegrina** IGM: Toponimo: **Allegrina**

Indirizzo: **Via Castello 2423 - Via Castello 2425** Complesso edilizio: ☐ N. elementili: **2**



Longitudine 11.0362609 Latitudine 44.436610495

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico: ☒ Congruità contesto/edificio ☐ Rapporto edificio / contesto ☐ ☐ Grande valore
☒ Significativo
☐ Compromesso

Tipo di uso ☐ Giardino/parco privato Rapporto con la strada ☐ Diretto Spazi verdi ☐ Sistemazione formale
☐ Cortile privato ☒ Indiretto ☐ Alberature di pregio
☐ Parcheggio privato Mediato da ☐ Alberature
☐ Siepi

Altro: Altro:

Materiale pavimentazioni **ghiaia**

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui: ☐

Qualità complessiva degli spazi esterni

☐ Grande valore ambientale

Note:

☒ Valore ambientale

☐ Valore ambientale compromesso

EDIFICIO

CS-072.01

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - Residenzi

Edificio di origine storica ☒

Complesso edilizio: ☐

Territorio: **RURALE**

Indirizzo

Via Castello 2423 - Via Castello 2425

Catasto Foglio Particella

21

65

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente ☐

NonAccessibile ☐


NonStorico ☐

Edificio Accessorio non rilevante ☐



Cs072011.jpg

2012_07_31 15_21_04



Cs072012.jpg

2012_07_31 15_23_00

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso

Residenza

Piano primo

Completamente in uso

Residenza

Piano secondo

-

-

Altri piani superiori

N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Assente

Compromissione (imm., materiali)

Leggero/Grave

Stato di conservazione / degrado

Buono

Presenza di elementi aggiunti:

☒

Tettoie

Incongruità del fabbricato :

☐

Presenza elementi di pregio

☐

Valore architettonico complessivo

Medio-Elevato

Note sull'edificio:

EDIFICIO

CS-072.02

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - ResidenziEdificio di origine storica ☒Complesso edilizio: ☐Territorio: **RURALE**

Indirizzo

Via Castello 2420 - Via Castello 2425

Catasto Foglio Particella

21**143**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente ☐NonAccessibile ☐NonStorico ☐Edificio Accessorio non rilevante ☐

Xbcs07202.1.jpg

2012_10_08 16_24_51



Xacs07202.1.jpg

2012_10_08 16_34_08



Cs072021.jpg

2012_07_31 15_19_01



Xacs07202.2.jpg

2012_10_08 16_24_10



Cs072022.jpg

2012_07_31 15_19_11



Cs072023.jpg

2012_07_31 15_20_54



Cs072027.jpg

2012_07_31 15_18_31



Cs072028.jpg

2012_07_31 15_18_21



Cs072029.jpg

2012_07_31 15_17_23

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato
Piano primo
Piano secondo
Altri piani superiori
Accessori non storici
Note:

N :

Completamente in uso
Completamente in uso
-
-
-

Residenza
Residenza
-
-

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	-	
Compromissione (imm., materiali)	Leggero	tamponature
Stato di conservazione / degrado	Buono	

Presenza di elementi aggiunti:	☐	
Incongruità del fabbricato :	☒	Aperture
Presenza elementi di pregio	☐	
Valore architettonico complessivo	Medio-Elevato	
Note sull'edificio:	tamponature	