


# AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

## QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


### AMBITO

Scheda n. **CS-118**      Data rilievo **09.07**      Rilievatore **bfm**      Comune: **Castello di Serravalle**  
 OrigineStorica       Contesto storico:       Territorio: **RURALE**  
 Località: **Case Sparse**      IGM: **C. le Colline**      Toponimo: **Case Le Colline**  
 Indirizzo: **Via Colline 137**      Complesso edilizio:       N. elementili: **2**



Longitudine 11.0664794      Latitudine 44.421704205

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

### CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico:       Congruità contesto/edificio       Rapporto edificio / contesto        Grande valore  
 Significativo  
 Compromesso

Tipo di uso  Giardino/parco privato      Rapporto con la strada  Diretto      Spazi verdi  Sistemazione formale  
 Cortile privato       Indiretto       Alberature di pregio  
 Parcheggio privato      Mediato da  Alberature  
 Siepi

Altro: \_\_\_\_\_      Altro: \_\_\_\_\_

Materiale pavimentazioni **ghiaia, porfido**

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui:

Qualità complessiva degli spazi esterni

Grande valore ambientale

Note:

Valore ambientale

Valore ambientale compromesso

## EDIFICIO

**CS-118.01**

Tipologia originaria

**Edificio residenziale urbano autonomo**

Edificio di origine storica

Complesso edilizio:

Territorio: **RURALE**

Indirizzo **Via Colline 137**

Catasto Foglio Particella

**30 158**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente

NonAccessibile

NonStorico

Edificio Accessorio non rilevante



Cs11801.1.jpg

2012\_09\_07 12\_21\_47



Cs11801.2.jpg

2012\_09\_07 12\_21\_12

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

**Completamente in uso**

**Residenza**

Piano primo

**Completamente in uso**

**Residenza**

Piano secondo

**Completamente in uso**

**Residenza**

Altri piani superiori

N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

-

Compromissione (imm., materiali)

-

Stato di conservazione / degrado

-

Presenza di elementi aggiunti:

Incongruità del fabbricato :

Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo

-

Note sull'edificio:

## EDIFICIO

**CS-118.02**

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica  Complesso edilizio: Territorio: Indirizzo **[VIA COLLINE 137]**Catasto Foglio Particella **30 158**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante 

Cs11802.1.jpg

2012\_09\_07 12\_21\_00



Cs11802.2.jpg

2012\_09\_07 12\_20\_18