

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui:

Qualità complessiva degli spazi esterni

Grande valore ambientale

panorama su castelletto

Note:

Valore ambientale

Valore ambientale compromesso

EDIFICIO

CS-132.01

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - Residenzi

Edificio di origine storica

Complesso edilizio:

Territorio: **RURALE**

Indirizzo **Via Tiola 2548**

Catasto Foglio Particella

37 149

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente

NonAccessibile

NonStorico

Edificio Accessorio non rilevante



Cs13201.1.jpg

2012_09_07 13_19_56



Cs13201.2.jpg

2012_09_07 13_19_36

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso

Residenza

Piano primo

Completamente in uso

Residenza

Piano secondo

-

-

Altri piani superiori

N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Grave

Compromissione (imm., materiali)

Grave

Stato di conservazione / degrado

Cattivo

Presenza di elementi aggiunti:

Deposito

Incongruità del fabbricato :

Scale esterne

Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo

Medio

Note sull'edificio: