

AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


AMBITO

Scheda n. **CS-169** Data rilievo **09.07** Rilievatore **bfm** Comune: **Castello di Serravalle**

OrigineStorica ☒ Contesto storico: ☐ Territorio: **RURALE**


Località: **Case Sparse** IGM: **C. Casale** Toponimo: **Casale**

Indirizzo: **Via Provvidenza 700** Complesso edilizio: ☐ N. elementili: **4**



Longitudine 11.1061723 Latitudine 44.4449978975

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico: ☐ Congruità contesto/edificio ☐ Rapporto edificio / contesto ☐ ☐ Grande valore

☐ Significativo

☐ Compromesso

Tipo di uso ☐ Giardino/parco privato Rapporto con la strada ☐ Diretto Spazi verdi ☐ Sistemazione formale

☒ Cortile privato ☒ Indiretto ☒ Alberature di pregio

☒ Parcheggio privato Mediato da ☒ Alberature

Altro: Altro: ☒ Siepi

Materiale pavimentazioni ghiaia, porfido

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui: ☐

Qualità complessiva degli spazi esterni

☒ **Grande valore ambientale**

Note:

☐ **Valore ambientale**

☐ **Valore ambientale compromesso**

EDIFICIO

CS-169.01

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - Residenzi

Edificio di origine storica ☒

Complesso edilizio: ☒

Territorio: **RURALE**

Indirizzo

Via Provvidenza 700

Catasto Foglio Particella

16

84

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente ☐

NonAccessibile ☐

NonStorico ☐

Edificio Accessorio non rilevante ☐



Cs16901.1.jpg

2012_09_07 16_50_29



Cs16901.2.jpg

2012_09_07 16_51_09

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso

Residenza

Piano primo

Completamente in uso

Residenza

Piano secondo

Completamente in uso

Residenza

Altri piani superiori N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Leggero

Compromissione (imm., materiali)

Grave

sopraelevato, elementi in c.a.

Stato di conservazione / degrado

Mediocre

Presenza di elementi aggiunti:

☐

Incongruità del fabbricato :

☒

Sopraelevazioni

Presenza elementi di pregio

☐

Valore architettonico complessivo

Medio-Elevato

Note sull'edificio:

EDIFICIO

CS-169.02

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica ☒ Complesso edilizio: ☐Territorio: Indirizzo **[VIA PROVVIDENZA 700]**Catasto Foglio Particella **16 85**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente ☐ NonAccessibile ☐ NonStorico ☐ Edificio Accessorio non rilevante ☐

Cs16902.1.jpg

2012_09_07 16_48_42



Cs16902.2.jpg

2012_09_07 16_49_06

EDIFICIO

CS-169.03

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica ☒ Complesso edilizio: ☐Territorio: Indirizzo **[VIA PROVVIDENZA 700]**Catasto Foglio Particella **16 86**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente ☐ NonAccessibile ☐ NonStorico ☐ Edificio Accessorio non rilevante ☒

Cs16903.1.jpg

2012_09_07 16_49_28

EDIFICIO

CS-169.04

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica ☒ Complesso edilizio: ☐

Territorio:

Indirizzo **[VIA PROVVIDENZA 700]**

Catasto Foglio Particella

16 86INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente ☐ NonAccessibile ☐ NonStorico ☐ Edificio Accessorio non rilevante ☒

Cs16904.1.jpg

2012_09_07 16_49_42