

AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

AMBITO

Data rilievo 09.10

Rilevatore **br**


Comune: **Castello di Serravalle**

Territorio: **RURALE**

Toponimo: **Quercia**


Complesso edilizio: ☐

N. elementili: **2**



Longitude 11.1126880 Latitude 44.440306855

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico: ☐ Congruità contesto/edificio ☐ Rapporto edificio / contesto

- ☐ Grande valore
- ☐ Significativo
- ☐ Compromesso

☐ Sistemazione formale

☒ Alberature di pregio

☒ Alberature

☐ Siepi

Altro:

Materiale pavimentazioni **ghiaia, porfido**

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui: ☐

Qualità complessiva degli spazi esterni

☒ **Grande valore ambientale**

animali

Note:

☐ **Valore ambientale**

☐ **Valore ambientale compromesso**

EDIFICIO

CS-178.01

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - Residenzi

Edificio di origine storica ☒

Complesso edilizio: ☐

Territorio: **RURALE**

Indirizzo

Via Mulino 909

Catasto Foglio Particella

25

50

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

fattoria didattica

NonEsistente ☐

NonAccessibile ☐

NonStorico ☐

Edificio Accessorio non rilevante ☐



Cs17801.1.jpg

2012_09_10 10_04_18



Cs17801.2.jpg

2012_09_10 10_05_06



Cs17801.3.jpg

2012_09_10 10_05_20

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso

Servizi pubblici

Piano primo

Completamente in uso

Servizi pubblici

Piano secondo

-

-

Altri piani superiori

N :

-

-

Accessori non storici

-

Note: **fattoria didattica**

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica **Leggero**
Compromissione (imm., materiali) **Leggero**
Stato di conservazione / degrado **Buono**

Presenza di elementi aggiunti: ☐
Incongruità del fabbricato : ☒ **Tettoie**
Presenza elementi di pregio ☐
Valore architettonico complessivo **Medio-Elevato**
Note sull'edificio:

EDIFICIO

CS-178.02 Tipologia originaria - Edificio di origine storica ☒ Complesso edilizio: ☐
Territorio: Indirizzo **[VIA MULINO 909]** Catasto Foglio Particella **25 50**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente ☐ NonAccessibile ☐ NonStorico ☐ Edificio Accessorio non rilevante ☐



Cs17802.1.jpg

2012_09_10 10_06_05



Cs17802.2.jpg

2012_09_10 10_05_34