


AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


AMBITO

Scheda n. **CS-183** Data rilievo **13/07/201** Rilievatore **br** Comune: **Castello di Serravalle**
OrigineStorica Contesto storico: Territorio: **RURALE**
Località: **Case Sparse** IGM: **la Torre** Toponimo: **La Torre**
Indirizzo: **Via Cantagallo 43 - [via Cantagallo 41]** Complesso edilizio: N. elementili: **2**



Longitudine 11.1186027 Latitudine 44.433923935

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

NOTE STORICHE

denominazione **Casa Vallona** Insempiamenti:
Edifici: **edifici residenziali: casa-torre** epoca: vincolo:

Fantini, p.280

EDIFICIO

CS-183.01

Tipologia originaria

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via Cantagallo 41 - [via Cantagallo 43]**

Catasto Foglio Particella

26 163INDAGINI: **edifici già tutelati dai PRG vigenti, per i quali si conferma la tutela**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante

EDIFICIO

CS-183.02

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - ResidenziEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via Cantagallo 43 - [via Cantagallo 41]**

Catasto Foglio Particella

26 665INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Cs18302.1.jpg

2012_09_10 11_48_37



Cs18302.2.jpg

2012_09_10 11_47_53

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso**Residenza**

Piano primo

Completamente in uso**Residenza collettiva**

Piano secondo

Completamente in uso**Residenza**

Altri piani superiori N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Leggero

Compromissione (imm., materiali)

Leggero

Stato di conservazione / degrado

Mediocre

Presenza di elementi aggiunti:

Incongruità del fabbricato :

Scale esterne

Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo

Irrilevante

Note sull'edificio: