


# AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

## QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


### AMBITO

Scheda n. **CS-198**      Data rilievo **08.08**      Rilievatore **mdf**      Comune: **Castello di Serravalle**  
 OrigineStorica       Contesto storico:       Territorio: **RURALE**  
 Località: **Case Sparse**      IGM: **M.o Sega**      Toponimo: **La Sega**  
 Indirizzo: **Via Valle Del Samoggia 6477 - Via Valle Del Samoggia 6481**      Complesso edilizio:       N. elementili: **3**



Longitudine 11.0835291      Latitudine 44.4040465433333

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortotofo 2011 - Scala 1:2000

### NOTE STORICHE

denominazione **Mulino della sega**      Insediamenti: **insediamento industriale e protoindustriale: mulino**  
 Edifici:      epoca: **1603**      vincolo:

*Costruito al posto del duecentesco Mulino di Tiola; recentemente ristrutturato*

### CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico:       Congruità contesto/edificio       Rapporto edificio / contesto        Grande valore  
 Significativo  
 Compromesso

Tipo di uso	<input type="checkbox"/> Giardino/parco privato	Rapporto con la strada	<input checked="" type="checkbox"/> Diretto	Spazi verdi	<input type="checkbox"/> Sistemazione formale
	<input checked="" type="checkbox"/> Cortile privato		<input type="checkbox"/> Indiretto		<input checked="" type="checkbox"/> Alberature di pregio
	<input checked="" type="checkbox"/> Parcheggio privato	Mediato da			<input checked="" type="checkbox"/> Alberature
Altro:				Altro:	<input type="checkbox"/> Siepi
Materiale pavimentazioni	<b>ghiaia, cemento, porfido</b>				
Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui: <input type="checkbox"/>					
Qualità complessiva degli spazi esterni	<input type="checkbox"/> Grande valore ambientale				
Note:	<input checked="" type="checkbox"/> Valore ambientale				
	<input type="checkbox"/> Valore ambientale compromesso				

## EDIFICIO

<b>CS-198.01</b>	Tipologia originaria	-	Edificio di origine storica	<input checked="" type="checkbox"/>	Complesso edilizio:	<input type="checkbox"/>	
Territorio:	<b>RURALE</b>	Indirizzo	<b>Via Valle Del Samoggia 6477 - Via Valle Del Samoggi</b>		Catasto Foglio Particella	<b>43 48</b>	
INDAGINI: <b>aggiornamento fotografico e anagrafico della scheda di PRG degli edifici soggetti a RE</b>							
Note							
NonEsistente	<input type="checkbox"/>	NonAccessibile	<input type="checkbox"/>	NonStorico	<input type="checkbox"/>	Edificio Accessorio non rilevante	<input type="checkbox"/>



Cs198011.jpg

2012\_08\_08 15\_22\_03



Cs198012.jpg

2012\_08\_08 15\_20\_47



Cs198013.jpg

2012\_08\_08 15\_23\_11

## EDIFICIO

**CS-198.02**

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - Stalla e fi

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**

Indirizzo

**Via Valle Del Samoggia 6475 - Via Valle Del Samoggi**

Catasto Foglio Particella

**43 61**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Cs198021.jpg

2012\_08\_08 15\_20\_09



Cs198022.jpg

2012\_08\_08 15\_20\_41

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

**Completamente in uso****Accessori alla residenza**

Piano primo

**Non utilizzato****Accessori alla residenza**

Piano secondo

-

-

Altri piani superiori

N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

**Grave**

Compromissione (imm., materiali)

**Grave**

Stato di conservazione / degrado

**Mediocre**

Presenza di elementi aggiunti:

Incongruità del fabbricato :

**Aperture a garage, Strutture in c.a. a vista**

Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo

**Medio**

Note sull'edificio:

**tamponature**

## EDIFICIO

**CS-198.03**

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica  Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **[via Valle Del Samoggia 6477]**

Catasto Foglio Particella

**43 48**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**Note **parzialmente inaccessibile vedi foto**NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante 

Cs198031.jpg

2012\_08\_08 15\_24\_48