

AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


AMBITO

Scheda n. **CS-507** Data rilievo **08.10** Rilievatore _____ Comune: **Castello di Serravalle**

OrigineStorica ☒ Contesto storico: ☐ Territorio: **URBANO**


Località: **Tiola** IGM: **Tiola** Toponimo: **Tiola**

Indirizzo: **[via Borgo Di Tiola 104] - [via Borgo Di Tiola 91]** Complesso edilizio: ☐ N. elementili: **1**



Longitudine 11.0741340 Latitudine 44.41440105

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico: ☐ Congruità contesto/edificio ☐ Rapporto edificio / contesto ☐ **Grande valore**

☐ **Significativo**

☐ **Compromesso**

Tipo di uso ☐ **Giardino/parco privato** Rapporto con la strada ☒ **Diretto** Spazi verdi ☐ **Sistemazione formale**

☐ **Cortile privato** ☐ **Indiretto** ☐ **Alberature di pregio**

☐ **Parcheggio privato** Mediato da ☒ **Alberature**

Altro: _____ Altro: ☐ **Siepi**

Materiale pavimentazioni **porfido**

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui: ☐

Qualità complessiva degli spazi esterni

☐ Grande valore ambientale

Note:

☐ Valore ambientale

☒ Valore ambientale compromesso

EDIFICIO

CS-507.01

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - residenzi

Edificio di origine storica ☒

Complesso edilizio: ☐

Territorio: **URBANO**

Indirizzo **[via Borgo Di Tiola 104] - [via Borgo Di Tiola 91]**

Catasto Foglio Particella

39 605

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente ☐

NonAccessibile ☐

NonStorico ☐

Edificio Accessorio non rilevante ☐



Cs507011.jpg

2012_08_10 14_09_00



Cs507012.jpg

2012_08_10 14_09_28



Cs507013.jpg

2012_08_10 14_10_23

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Non utilizzato

-

Piano primo

-

-

Piano secondo

-

-

Altri piani superiori

N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Grave
Compromissione (imm., materiali)	Grave
Stato di conservazione / degrado	Forte degrado, rudere

Presenza di elementi aggiunti:	☐	
Incongruità del fabbricato :	☒	Aperture, Aperture a garage
Presenza elementi di pregio	☐	
Valore architettonico complessivo	Medio	
Note sull'edificio:		