

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui:

Qualità complessiva degli spazi esterni

Grande valore ambientale

Note:

Valore ambientale

Valore ambientale compromesso

EDIFICIO

CS-508.01

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica Complesso edilizio:

Territorio: **URBANO**

Indirizzo **Via Borgo Di Tiola 104 - Via Borgo Di Tiola 91**

Catasto Foglio Particella

39 560

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente

NonAccessibile

NonStorico

Edificio Accessorio non rilevante



Cs508011.jpg

2012_08_10 14_12_31

EDIFICIO

CS-508.02

Tipologia originaria

PalazzoEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Via Borgo Di Tiola 82 - [via Borgo Di Tiola 104]**

Catasto Foglio Particella

39 217INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Cs508021.jpg

2012_08_10 14_10_02



Cs508022.jpg

2012_08_10 14_10_48

USO ATTUALE

| | | | |
|------------------------|-----|-----------------------------|------------------|
| Piano terra / rialzato | | Completamente in uso | Residenza |
| Piano primo | | Completamente in uso | Residenza |
| Piano secondo | | - | - |
| Altri piani superiori | N : | - | - |
| Accessori non storici | | - | |
| Note: | | | |

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Alterazione tipologica | Leggero/Gr |
| Compromissione (imm., materiali) | Leggero/Grave |
| Stato di conservazione / degrado | Buono |

| | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Presenza di elementi aggiunti: | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Incongruità del fabbricato : | <input checked="" type="checkbox"/> | Balconi |
| Presenza elementi di pregio | <input type="checkbox"/> | |
| Valore architettonico complessivo | | Medio-Elevato |

Note sull'edificio:

EDIFICIO

CS-508.04

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Via Borgo Di Tiola 91 - Via Borgo Di Tiola 104**

Catasto Foglio Particella

39 560INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Cs508041.jpg

2012_08_10 14_18_25



Cs508042.jpg

2012_08_10 14_12_35

EDIFICIO

CS-508.05

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Via Borgo Di Tiola 106 - Via Borgo Di Tiola 104**

Catasto Foglio Particella

39 560INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Cs508051.jpg

2012_08_10 14_18_52



Cs508052.jpg

2012_08_10 14_17_38

EDIFICIO

CS-508.06

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **[via Borgo Di Tiola 110] - [via Borgo Di Tiola 108]**

Catasto Foglio Particella

39 221INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Cs508061.jpg

2012_08_10 14_25_45

EDIFICIO

CS-508.07

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **[via Borgo Di Tiola 106] - [via Borgo Di Tiola 110]**

Catasto Foglio Particella

39 214INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Cs508071.jpg

2012_08_10 14_18_04

EDIFICIO

CS-508.08

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Via Borgo Di Tiola 108 - Via Borgo Di Tiola 110**

Catasto Foglio Particella

39 221INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Cs508081.jpg

2012_08_10 14_23_58



Cs508082.jpg

2012_08_10 14_25_02



Cs508083.jpg

2012_08_10 14_17_51