AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI

AMBITO

Scheda n. **CR-142** Data rilievo **07.25** Riilevatore **bar fab** Comune: **Crespellano**

OrigineStorica ☑ Contesto storico: ☐ Territorio: **RURALE**

Località: **Case Sparse** IGM: **Casino** Toponimo:

Indirizzo: **Via Cassola 12** Complesso edilizio: ☐ N. elementili: **3**



Longitudine 11.1170289 Latitudine 44.5223646866667 Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000

Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

SCHEDE PRG

Collocazione	Comune:	Piano - Indagine	Indirizzo:	Scheda:
	CRESPELLANO		VIA CASSOLA	b398

VIA CASSOLA\VIA CASSOLA I\b 398

SCHEDE PRG

Collocazione	Comune:	Piano - Indagine	Indirizzo:	Scheda:
	CRESPELLANO		VIA CASSOLA	c397

VIA CASSOLA\VIA CASSOLA I\c 397

CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico: ☐ Congruità contesto/edificio ☐ Rapporto edificio / contesto ☐ **Grande valore** ☐ **Significativo** ☐ **Compromesso**

Tipo di uso ☐ **Giardino/parco privato** ☑ **Cortile privato** ☐ **Parcheggio privato** Altro:

Rapporto con la strada ☐ **Direttto** ☑ **Indiretto** Mediato da **strada privata**

Spazi verdi ☐ **Sistemazione formale** ☑ **Alberature di pregio** ☑ **Alberature** ☐ **Siepi** Altro:

Materiale pavimentazioni **ghiaia, cemento, porfido**

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui: ☑ materiale vario accatastati

Qualità complessiva degli spazi esterni ☐ **Grande valore ambientale** ☑ **Valore ambientale** ☐ **Valore ambientale compromesso**

Note:

EDIFICIO

CR-142.01 Tipologia originaria **Edificio di origine rurale - residenzi** Edificio di origine storica ☑ Complesso edilizio: ☐

Territorio: **RURALE** Indirizzo **Via Cassola 12** Catasto Foglio Particella **29** **41**

INDAGINI: **aggiornamento fotografico e anagrafico della scheda di PRG degli edifici soggetti a RE**

Note

NonEsistente ☐ NonAccessibile ☐ NonStorico ☐ Edificio Accessorio non rilevante ☐

Cr142011.jpg 2012_07_24 15_33_41

Cr142012.jpg 2012_07_24 15_33_06

Cr142013.jpg 2012_07_24 15_34_17

Cr142014.jpg 2012_07_24 15_32_34

EDIFICIO

CR-142.02 Tipologia originaria **Edificio di origine rurale - Manufatt** Edificio di origine storica ☑ Complesso edilizio: ☐

Territorio: **RURALE** Indirizzo **[via Cassola 12]** Catasto Foglio Particella **29** **43**

INDAGINI: **aggiornamento fotografico e anagrafico della scheda di PRG degli edifici soggetti a RE**

Note

NonEsistente ☐ NonAccessibile ☐ NonStorico ☐ Edificio Accessorio non rilevante ☐

Cr142021.jpg 2012_07_24 16_01_32

Cr142022.jpg 2012_07_24 16_02_24

Cr142023.jpg 2012_07_24 16_13_00

EDIFICIO

CR-142.03 Tipologia originaria Edificio di origine storica ☑ Complesso edilizio: ☐

Territorio: Indirizzo **[VIA CASSOLA 12]** Catasto Foglio Particella **29** **43**

INDAGINI: **aggiornamento fotografico e anagrafico della scheda di PRG degli edifici soggetti a RE**

Note

NonEsistente ☐ NonAccessibile ☐ NonStorico ☐ Edificio Accessorio non rilevante ☐

Cr142031.jpg 2012_07_24 15_48_33

Cr142032.jpg 2012_07_24 15_49_01