


AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


AMBITO

| | | | |
|---|---------------------------|--|----------------------------|
| Scheda n. CR-150 | Data rilievo 08.02 | Rilevatore df | Comune: Crespellano |
| OrigineStorica <input checked="" type="checkbox"/> Contesto storico: <input type="checkbox"/> | Territorio: RURALE | | |
| Località: Case Sparse | IGM: Capo Rio | Toponimo: Capo Rio | |
| Indirizzo: Via Bargellina 6/a - [via Bargellina 6] | | Complesso edilizio: <input type="checkbox"/> | N. elementili: 4 |



Longitudine 11.1347224 Latitudine 44.5180537025

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

SCHEDE PRG

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------|------------------|----------------|---------|
| Collocazione | Comune: | Piano - Indagine | Indirizzo: | Scheda: |
| | CRESPELLANO | | VIA BARGELLINA | D196 |
| VIA BARGELLINA VIA BARGELLINA D 196 | | | | |

SCHEDE PRG

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------|------------------|----------------|---------|
| Collocazione | Comune: | Piano - Indagine | Indirizzo: | Scheda: |
| | CRESPELLANO | | VIA BARGELLINA | D197 |
| VIA BARGELLINA VIA BARGELLINA D 197 | | | | |

CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico: Congruità contesto/edificio Rapporto edificio / contesto **Grande valore**
 Significativo
 Compromesso

Tipo di uso **Giardino/parco privato** Rapporto con la strada **Diretto** Spazi verdi **Sistemazione formale**
 Cortile privato **Indiretto** **Alberature di pregio**
 Parcheggio privato Mediato da **Alberature**
Altro: **Siepi**

Materiale pavimentazioni **ghiaia, porfido**

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui:

Qualità complessiva degli spazi esterni **Grande valore ambientale**
Note: **Valore ambientale**
 Valore ambientale compromesso

EDIFICIO

CR-150.01 Tipologia originaria - Edificio di origine storica Complesso edilizio:

Territorio: **RURALE** Indirizzo **Via Bargellina 6/a - [via Bargellina 6]** Catasto Foglio Particella **31 51**

INDAGINI: **aggiornamento fotografico e anagrafico della scheda di PRG degli edifici soggetti a RE**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante



Cr150011.jpg

2012_08_02 15_26_13



Cr150012.jpg

2012_08_02 15_27_19

EDIFICIO

CR-150.02

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via Bargellina 6 - [via Bargellina 6/a]**

Catasto Foglio Particella

31 51INDAGINI: **aggiornamento fotografico e anagrafico della scheda di PRG degli edifici soggetti a RE**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Cr150021.jpg

2012_08_02 15_25_09



Cr150022.jpg

2012_08_02 15_26_13

EDIFICIO

CR-150.03

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via Bargellina 6 - [via Bargellina 6/a]**

Catasto Foglio Particella

31 51INDAGINI: **aggiornamento fotografico e anagrafico della scheda di PRG degli edifici soggetti a RE**

Note

edificio inesistenteNonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Cr150031.jpg

2012_08_02 15_25_36

EDIFICIO

CR-150.04

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - ManufattEdificio di origine storica Complesso edilizio:

Territorio:

Indirizzo

[VIA BARGELLINA 6/A]

Catasto Foglio Particella

31**51**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

N Cr150042.jpg

2012_08_02 15_28_37



N Cr150041.jpg

2012_08_02 15_28_05