

# AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

## QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


### AMBITO

Scheda n. <b>CR-218</b>	Data rilievo <b>08.03</b>	Rilevatore <b>bdf</b>	Comune: <b>Crespellano</b>
OrigineStorica <input type="checkbox"/>	Contesto storico: <input type="checkbox"/>		Territorio: <b>RURALE</b>
Località: <b>Case Sparse</b>	IGM:	Toponimo: <b>Rio Martignone</b>	
Indirizzo: <b>Via Martignone 3</b>		Complesso edilizio: <input type="checkbox"/>	N. elementili: <b>2</b>



Longitudine 11.1631259 Latitudine 44.512784565

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

### SCHEDE PRG

Collocazione	Comune:	Piano - Indagine	Indirizzo:	Scheda:
	CRESPELLANO		VIA DI MARTIGNONE VIA DI CONFORTINO	D111

VIA DI MARTIGNONE VIA DI CONFORTINO VIA MARTIGNONE D 111

## EDIFICIO

**CR-218.01**

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica  Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via Martignone 3**

Catasto Foglio Particella

**37 32**INDAGINI: **aggiornamento fotografico e anagrafico della scheda di PRG degli edifici soggetti a RE**Note **inesistente**NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante 

## EDIFICIO

**CR-218.02**

Tipologia originaria

Edificio di origine storica  Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via Martignone 3**

Catasto Foglio Particella

**37 32**INDAGINI: **aggiornamento fotografico e anagrafico della scheda di PRG degli edifici soggetti a RE**

Note

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante 

Cr218021.jpg

2012\_08\_03 16\_20\_20



Cr218022.jpg

2012\_08\_03 16\_19\_53