

AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


AMBITO

Scheda n. **CR-269** Data rilievo **07.27** Rilievatore **md** Comune: **Crespellano**
 OrigineStorica Contesto storico: Territorio: **RURALE**
 Località: **Case Sparse** IGM: **Muffa** Toponimo: **Muffa**
 Indirizzo: Complesso edilizio: N. elementili: **1**



Longitudine 11.1115413 Latitudine 44.50948489

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico: Congruità contesto/edificio Rapporto edificio / contesto Grande valore
 Significativo
 Compromesso

Tipo di uso Giardino/parco privato Rapporto con la strada Diretto Spazi verdi Sistemazione formale
 Cortile privato Indiretto Alberature di pregio
 Parcheggio privato Mediato da Alberature
 Siepi

Altro: Altro:

Materiale pavimentazioni porfido

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui:

Qualità complessiva degli spazi esterni

Grande valore ambientale

Note: **nuova edificazione adiacente non pertinente**

Valore ambientale

Valore ambientale compromesso

EDIFICIO

CR-269.01

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - Fienile

Edificio di origine storica

Complesso edilizio:

Territorio: **RURALE**

Indirizzo

Catasto Foglio Particella

39 357

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note **rudere**

NonEsistente

NonAccessibile

NonStorico

Edificio Accessorio non rilevante



Cr269011.jpg

2012_07_27 12_39_50



Cr269012.jpg

2012_07_27 12_40_07

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	Non utilizzato	-
Piano primo	-	-
Piano secondo	-	-
Altri piani superiori	N :	-
Accessori non storici	-	-
Note: rudere		

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Assente
Compromissione (imm., materiali)	Assente
Stato di conservazione / degrado	Forte degrado, rudere

Presenza di elementi aggiunti:

Incongruità del fabbricato:

Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo

Potenzialmente elevato

Note sull'edificio: