
AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE **QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI**

			AMBITO		
Scheda n.	CR-283	ata rilievo 08.07	Riilevatore mb	Comune: Crespella	no
OrigineStorica	✓ Contesto storico:			Territorio: RURALE	
Località: Case	Sparse	IGM: Tomb	arelle Nuove	Toponimo:	
Indirizzo: Via 1	Tombarello 4			Complesso edilizio:	N. elementili: 1



Longitudine 11.1196457 Latitudine 44.53249676



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

CONTESTO E SPAZ	I ESTERNI DI PERTINENZA
Contesto storico: Congruità contesto/edificio	Rapporto edificio / contesto Grande valore Significativo Compromesso
Tipo di uso Giardino/parco privato Rapporto con la strada Cortile privato Parcheggio privato Mediato da Altro:	✓ Direttto Spazi verdi Sistemazione formale Indiretto Alberature di pregio ✓ Alberature ✓ Siepi Altro:
Materiale pavimentazioni ghiaia, porfido	

Scheda CR-283 Comune: Crespellano

	ngrui: 🗌					
Qualità complessiva degli spazi esterni	Grande valore ambientale					
Note:	✓ Valore ambientale					
Note.	☐ Valore ambientale compromesso					
	EDIFICIO					
CR-283.01 Tipologia originaria	-	Edificio di origine storica 🗹 Comp	lesso edilizio:			
	a Tombarello 4	Catasto Foglio Particella	23 69			
INDAGINI: scheda di indagine 2012						
Note probabile rifacimento in s	tile					
NonEsistente	☐ NonStorico ☐ Edificio Access	sorio non rilevante				
Cr283011.jpg	2012_08_07 17_01_20					
Cr283011.jpg	2012_08_07 17_01_20 USO ATTUAL	.E				
Cr283011.jpg Piano terra / rialzato		_E Usi misti				
	USO ATTUAL					
Piano terra / rialzato Piano primo Piano secondo	USO ATTUAL	Usi misti				
Piano terra / rialzato Piano primo Piano secondo Altri piani superiori N:	USO ATTUAL	Usi misti				
Piano terra / rialzato Piano primo Piano secondo Altri piani superiori N: Accessori non storici	USO ATTUAL	Usi misti				
Piano terra / rialzato Piano primo Piano secondo Altri piani superiori N:	USO ATTUAL	Usi misti				
Piano terra / rialzato Piano primo Piano secondo Altri piani superiori N: Accessori non storici Note: probabile rifacimento in stile	USO ATTUAL	Usi misti Usi misti - -				
Piano terra / rialzato Piano primo Piano secondo Altri piani superiori N: Accessori non storici Note: probabile rifacimento in stile	USO ATTUAL Completamente in uso Completamente in uso AZIONE, CONSERVAZIONE	Usi misti Usi misti - -				
Piano terra / rialzato Piano primo Piano secondo Altri piani superiori N: Accessori non storici Note: probabile rifacimento in stile ALTERA	Completamente in uso Completamente in uso Leggero	Usi misti Usi misti - -				
Piano terra / rialzato Piano primo Piano secondo Altri piani superiori N: Accessori non storici Note: probabile rifacimento in stile ALTERA Alterazione tipologica Compromissione (imm., materiali)	USO ATTUAL Completamente in uso Completamente in uso AZIONE, CONSERVAZIONE	Usi misti Usi misti - -				
Piano terra / rialzato Piano primo Piano secondo Altri piani superiori N: Accessori non storici Note: probabile rifacimento in stile ALTERA Alterazione tipologica Compromissione (imm., materiali) Stato di conservazione / degrado	Completamente in uso Completamente in uso Leggero Grave	Usi misti Usi misti - -				
Piano terra / rialzato Piano primo Piano secondo Altri piani superiori N: Accessori non storici Note: probabile rifacimento in stile ALTERA Alterazione tipologica Compromissione (imm., materiali) Stato di conservazione / degrado Presenza di elementi aggiunti:	Completamente in uso Completamente in uso AZIONE, CONSERVAZIONE Leggero Grave Buono	Usi misti Usi misti - -				
Piano terra / rialzato Piano primo Piano secondo Altri piani superiori N: Accessori non storici Note: probabile rifacimento in stile ALTERA Alterazione tipologica Compromissione (imm., materiali) Stato di conservazione / degrado Presenza di elementi aggiunti: Incongruità del fabbricato :	Completamente in uso Completamente in uso Leggero Grave	Usi misti Usi misti - -				
Piano terra / rialzato Piano primo Piano secondo Altri piani superiori N: Accessori non storici Note: probabile rifacimento in stile ALTER/ Alterazione tipologica Compromissione (imm., materiali) Stato di conservazione / degrado Presenza di elementi aggiunti: Incongruità del fabbricato : Presenza elementi di pregio	Completamente in uso Completamente in uso AZIONE, CONSERVAZIONE Leggero Grave Buono Aperture	Usi misti Usi misti - -				
Piano terra / rialzato Piano primo Piano secondo Altri piani superiori N: Accessori non storici Note: probabile rifacimento in stile ALTERA Alterazione tipologica Compromissione (imm., materiali) Stato di conservazione / degrado Presenza di elementi aggiunti: Incongruità del fabbricato :	Completamente in uso Completamente in uso AZIONE, CONSERVAZIONE Leggero Grave Buono	Usi misti Usi misti - -				