


AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


AMBITO

Scheda n. **CR-289** Data rilievo **07.25** Rilievatore **fdm** Comune: **Crespellano**
 OrigineStorica ☒ Contesto storico: ☐ Territorio: **RURALE**
 Località: **Case Sparse** IGM: **Ca Bruciata** Toponimo: **Rio Cassola**
 Indirizzo: **Via Vanotto 8** Complesso edilizio: ☐ N. elementili: **1**



Longitudine 11.1211271 Latitudine 44.52086473

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico: ☐ Congruità contesto/edificio ☐ Rapporto edificio / contesto ☐ ☐ Grande valore
☐ Significativo
☐ Compromesso
 Tipo di uso ☐ Giardino/parco privato Rapporto con la strada ☒ Diretto Spazi verdi ☐ Sistemazione formale
☒ Cortile privato ☐ Indiretto ☒ Alberature di pregio
☐ Parcheggio privato Mediato da ☐ Alberature
☐ Siepi
 Altro: Altro:
 Materiale pavimentazioni **ghiaia, porfido**

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui: ☐

Qualità complessiva degli spazi esterni

☐ Grande valore ambientale

Note:

☒ Valore ambientale

☐ Valore ambientale compromesso

EDIFICIO

CR-289.01

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - Fienile

Edificio di origine storica ☒

Complesso edilizio: ☐

Territorio: **RURALE**

Indirizzo

Via Vanotto 8

Catasto Foglio Particella

30

15

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note **presenza di ulteriore edificio storico (vedi foto)**

NonEsistente ☐

NonAccessibile ☐

NonStorico ☐

Edificio Accessorio non rilevante ☐



Cr289011.jpg

2012_07_20 12_11_28



Cr289012.jpg

2012_07_20 12_12_35



Cr289013.jpg

2012_07_20 12_10_44

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Uso parziale

Agricoltura e allevamento

Piano primo

Uso parziale

Agricoltura e allevamento

Piano secondo

Altri piani superiori N :

Accessori non storici

Note: **presenza di ulteriore edificio storico (vedi foto)**

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Assente	
Compromissione (imm., materiali)	Leggero	presenza materiale incongruo
Stato di conservazione / degrado	Mediocre/Cattivo	

Presenza di elementi aggiunti:	☐	
Incongruità del fabbricato :	☒	Tettoie
Presenza elementi di pregio	☒	capriate in legno
Valore architettonico complessivo	Medio-Elevato	
Note sull'edificio:		