

AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


AMBITO

Scheda n. **CR-299** Data rilievo **09.14** Rilievatore _____ Comune: **Crespellano**
 OrigineStorica Contesto storico: Territorio: **RURALE**
 Località: **Case Sparse** IGM: **il Colmo** Toponimo: **Colmo**
 Indirizzo: **[via Puglie 32]** Complesso edilizio: N. elementili: **1**



Longitudine 11.1256471 Latitudine 44.49857496

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico: Congruità contesto/edificio Rapporto edificio / contesto Grande valore
 Significativo
 Compromesso

Tipo di uso Giardino/parco privato Rapporto con la strada Diretto Spazi verdi Sistemazione formale
 Cortile privato Indiretto Alberature di pregio
 Parcheggio privato Mediato da _____ Alberature
 Siepi

Altro: _____ Altro: _____

Materiale pavimentazioni **ghiaia, cemento**

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui:

Qualità complessiva degli spazi esterni

Grande valore ambientale

Note:

Valore ambientale

Valore ambientale compromesso

EDIFICIO

CR-299.01

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - Residenzi

Edificio di origine storica

Complesso edilizio:

Territorio: **RURALE**

Indirizzo **[via Puglie 32]**

Catasto Foglio Particella

44

58

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente

NonAccessibile

NonStorico

Edificio Accessorio non rilevante



Cs29901.1.jpg

2012_09_14 11_06_46



Cr29901.1.jpg

2012_09_14 11_06_46



Cs29901.2.jpg

2012_09_14 11_07_18



Cr29901.2.jpg

2012_09_14 11_07_18



Cs29901.3.jpg

2012_09_14 11_07_58



Cr29901.3.jpg

2012_09_14 11_07_58

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato		Completamente in uso	Residenza
Piano primo		Completamente in uso	Residenza
Piano secondo		-	-
Altri piani superiori	N :	-	-
Accessori non storici		-	
Note:			

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Assente
Compromissione (imm., materiali)	Leggero
Stato di conservazione / degrado	Cattivo

Presenza di elementi aggiunti:	<input checked="" type="checkbox"/>	Tettoie
Incongruità del fabbricato :	<input type="checkbox"/>	
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>	
Valore architettonico complessivo		Medio
Note sull'edificio:		