


AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI

AMBITO

Scheda n. **CR-339** Data rilievo **09.14** Rilievatore **mr** Comune: **Crespellano**
 OrigineStorica Contesto storico: Territorio: **RURALE**
 Località: **Case Sparse** IGM: **Marciapesce** Toponimo: **C. Loghetto**
 Indirizzo: **[via Emilia 40]** Complesso edilizio: N. elementili: **1**



Longitudine 11.1562206 Latitudine 44.55279391

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico: Congruità contesto/edificio Rapporto edificio / contesto Grande valore
 Significativo
 Compromesso
 Tipo di uso Giardino/parco privato Rapporto con la strada Diretto Spazi verdi Sistemazione formale
 Cortile privato Indiretto Alberature di pregio
 Parcheggio privato Mediato da Alberature
 Siepi
 Altro: _____ Altro: _____
 Materiale pavimentazioni **ghiaia, porfido**

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui:

Qualità complessiva degli spazi esterni

Grande valore ambientale

Note:

Valore ambientale

Valore ambientale compromesso

EDIFICIO

CR-339.01

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - Fienile

Edificio di origine storica

Complesso edilizio:

Territorio: **RURALE**

Indirizzo **[via Emilia 40]**

Catasto Foglio Particella

4 25

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**


Note

NonEsistente

NonAccessibile

NonStorico

Edificio Accessorio non rilevante



Cr33901.1.jpg

2012_09_14 14_55_17



Cr33901.2.jpg

2012_09_14 14_54_41

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso

Residenza

Piano primo

Completamente in uso

Agricoltura e allevamento

Piano secondo

-

-

Altri piani superiori

N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Leggero/Gr

Compromissione (imm., materiali)

Leggero

Stato di conservazione / degrado

Mediocre

Presenza di elementi aggiunti:

Incongruità del fabbricato :

Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo

Medio

Note sull'edificio: