


AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


AMBITO

Scheda n. **CR-344** Data rilievo **07.26** Rilievatore **rd** Comune: **Crespellano**
 OrigineStorica ☒ Contesto storico: ☒ Territorio: **URBANO**
 Località: **Case Localita Banzi** IGM: Toponimo: **S. S. Di Vignola (n.569)**
 Indirizzo: **Via Provinciale 65 - Via Provinciale 61** Complesso edilizio: ☐ N. elementili: **1**



Longitudine 11.1603258 Latitudine 44.51015694

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico: ☒ Congruità contesto/edificio ☒ Rapporto edificio / contesto ☐ Grande valore
☒ Significativo
☐ Compromesso
 Tipo di uso ☐ Giardino/parco privato Rapporto con la strada ☐ Diretto Spazi verdi ☐ Sistemazione formale
☒ Cortile privato ☐ Indiretto ☐ Alberature di pregio
☐ Parcheggio privato Mediato da ☐ Alberature
☐ Siepi
 Altro: Altro:
 Materiale pavimentazioni **ghiaia**

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui: ☐

Qualità complessiva degli spazi esterni

☐ Grande valore ambientale

Note:

☒ Valore ambientale

☐ Valore ambientale compromesso

EDIFICIO

CR-344.01

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - Residenzi

Edificio di origine storica ☒

Complesso edilizio: ☐

Territorio: **URBANO**

Indirizzo

Via Provinciale 65 - Via Provinciale 61

Catasto Foglio Particella

42

28

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente ☐

NonAccessibile ☐

NonStorico ☐

Edificio Accessorio non rilevante ☐



N344.jpg

2012_07_26 12_07_19



Cr344011.jpg

2012_07_26 11_57_53



Cr344012.jpg

2012_07_26 11_57_50



Cr344013.jpg

2012_07_26 12_09_40

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso

Residenza

Piano primo

Completamente in uso

Residenza

Piano secondo

-

-

Altri piani superiori

N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Assente	
Compromissione (imm., materiali)	Leggero/Grave	copertura
Stato di conservazione / degrado	Mediocre	

Presenza di elementi aggiunti:	☐
Incongruità del fabbricato :	☐
Presenza elementi di pregio	☐
Valore architettonico complessivo	Medio
Note sull'edificio:	