


AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


AMBITO

Scheda n. **CR-348** Data rilievo **09.14** Rilievatore **mr** Comune: **Crespellano**
 OrigineStorica Contesto storico: Territorio: **RURALE**
 Località: **Case Sparse** IGM: **R. Re dello Meraviglie** Toponimo: **Cassino**
 Indirizzo: **[via Cassoletta 62]** Complesso edilizio: N. elementili: **1**



Longitudine 11.1635136 Latitudine 44.53612219

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico: Congruità contesto/edificio Rapporto edificio / contesto Grande valore
 Significativo
 Compromesso

Tipo di uso Giardino/parco privato Rapporto con la strada Diretto Spazi verdi Sistemazione formale
 Cortile privato Indiretto Alberature di pregio
 Parcheggio privato Mediato da Alberature
 Siepi

Altro: _____ Altro: _____

Materiale pavimentazioni **ghiaia, cemento**

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui:

Qualità complessiva degli spazi esterni

Grande valore ambientale

Note:

Valore ambientale

Valore ambientale compromesso

EDIFICIO

CR-348.01

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - Fienile

Edificio di origine storica

Complesso edilizio:

Territorio: **RURALE**

Indirizzo **[via Cassoletta 62]**

Catasto Foglio Particella

20 7

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente

NonAccessibile

NonStorico

Edificio Accessorio non rilevante



Cr34801.1.jpg

2012_09_14 15_08_52



Cr34801.2.jpg

2012_09_14 15_08_30



Cr34801.3.jpg

2012_09_14 15_07_51

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso

Agricoltura e allevamento

Piano primo

-

-

Piano secondo

-

-

Altri piani superiori

N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica **Assente**
Compromissione (imm., materiali) **Grave**
Stato di conservazione / degrado **Mediocre**

Presenza di elementi aggiunti:
Incongruità del fabbricato : **Aperture a garage tamponature**
Presenza elementi di pregio
Valore architettonico complessivo **Irrilevante**
Note sull'edificio: