


AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


AMBITO

Scheda n. **CR-501** Data rilievo **09.11** Rilievatore **mb** Comune: **Crespellano**
 OrigineStorica Contesto storico: Territorio: **RURALE**
 Località: **San Lorenzo** IGM: **S. Lorenzo** Toponimo: **S. Lorenzo**
 Indirizzo: **Via San Lorenzo 98 - Via San Lorenzo 96** Complesso edilizio: N. elementili: **14**



Longitudine 11.1456279 Latitudine 44.547428605

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortotofo 2011 - Scala 1:2000

CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico: Congruità contesto/edificio Rapporto edificio / contesto Grande valore
 Significativo
 Compromesso

Tipo di uso Giardino/parco privato Rapporto con la strada Diretto Spazi verdi Sistemazione formale
 Cortile privato Indiretto Alberature di pregio
 Parcheggio privato Mediato da Alberature
 Siepi

Altro: Altro:

Materiale pavimentazioni ghiaia, porfido

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui:

Qualità complessiva degli spazi esterni

Grande valore ambientale

Note:

Valore ambientale

Valore ambientale compromesso

EDIFICIO

CR-501.01

Tipologia originaria

Cortina edilizia

Edificio di origine storica

Complesso edilizio:

Territorio: **RURALE**

Indirizzo

Via San Lorenzo 84 - Via San Lorenzo 82

Catasto Foglio Particella

11

188

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente

NonAccessibile

NonStorico

Edificio Accessorio non rilevante



Cr50101.1.jpg

2012_09_11 16_38_04

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso

Residenza

Piano primo

Completamente in uso

Residenza

Piano secondo

Completamente in uso

Residenza

Altri piani superiori

N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

Leggero/Gr

Compromissione (imm., materiali)

Leggero/Grave

Stato di conservazione / degrado

Mediocre

Presenza di elementi aggiunti:

Incongruità del fabbricato :

Aperture

Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo

Medio

Note sull'edificio:


EDIFICIO

CR-501.02

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via San Lorenzo 80 - Via San Lorenzo 82**

Catasto Foglio Particella

11 188INDAGINI: **scheda di indagine 2012**Note **annessa alla 01**NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Cr50102.1.jpg

2012_09_11 17_08_53

EDIFICIO

CR-501.03

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via San Lorenzo 88 - Via San Lorenzo 92**

Catasto Foglio Particella

11 7INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Cr50103.1.jpg

2012_09_11 16_40_48

EDIFICIO

CR-501.04

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via San Lorenzo 92 - Via San Lorenzo 96**

Catasto Foglio Particella

11 8INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Cr50104.1.jpg

2012_09_11 16_42_19

EDIFICIO

CR-501.07

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via San Lorenzo 96 - Via San Lorenzo 98**

Catasto Foglio Particella

11 9INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Cr50107.1.jpg

2012_09_11 16_43_43

EDIFICIO

CR-501.08

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via San Lorenzo 98 - Via San Lorenzo 96**

Catasto Foglio Particella

11 10INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Cr50108.1.jpg

2012_09_11 16_45_12

EDIFICIO

CR-501.09

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via San Lorenzo 100 - Via San Lorenzo 98**

Catasto Foglio Particella

11 92INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Cr50109.1.jpg

2012_09_11 16_46_21

EDIFICIO

CR-501.10

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via San Lorenzo 102 - Via San Lorenzo 100**

Catasto Foglio Particella

11 92INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Cr50110.1.jpg

2012_09_11 16_48_03

EDIFICIO

CR-501.11

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via San Lorenzo 104 - Via San Lorenzo 102**

Catasto Foglio Particella

11 11INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Cr50111.1.jpg

2012_09_11 16_48_54

EDIFICIO

CR-501.13

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via San Lorenzo 102 - Via San Lorenzo 100**

Catasto Foglio Particella

11 92INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Cr50113.1.jpg

2012_09_11 16_59_22

EDIFICIO

CR-501.14

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via San Lorenzo 104 - Via San Lorenzo 106**

Catasto Foglio Particella

11 15INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Cr50114.1.jpg

2012_09_11 16_49_57

EDIFICIO

CR-501.15

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via San Lorenzo 106 - Via San Lorenzo 104**

Catasto Foglio Particella

11 15INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Cr50115.1.jpg

2012_09_11 16_51_48

EDIFICIO

CR-501.16

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via San Lorenzo 106 - Via San Lorenzo 108**

Catasto Foglio Particella

11 16INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Cr50116.1.jpg

2012_09_11 16_52_58

EDIFICIO

CR-501.17

Tipologia originaria

Cortina ediliziaEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**

Indirizzo

Via San Lorenzo 108 - Via San Lorenzo 106

Catasto Foglio Particella

11 14INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Cr50117.1.jpg

2012_09_11 16_53_18



Cr50117.2.jpg

2012_09_11 16_54_11



Cr50117.3.jpg

2012_09_11 16_57_45

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato		Completamente in uso	Residenza
Piano primo		Completamente in uso	Residenza
Piano secondo		Completamente in uso	Residenza
Altri piani superiori	N :	-	-
Accessori non storici		-	
Note:			

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica **Leggero/Gr**

Compromissione (imm., materiali) **Leggero/Grave**

Stato di conservazione / degrado **Mediocre**

Presenza di elementi aggiunti:

Incongruità del fabbricato :

Presenza elementi di pregio **Opere in ferro battuto, Rivestimenti, zoccolature, bugnati in pietra naturale**

Valore architettonico complessivo **Medio**

Note sull'edificio: