

AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI

AMBITO

Scheda n. **MP-069** Data rilievo **13/07/201** Rilievatore **bfm** Comune: **Monte San Pietro**

OrigineStorica Contesto storico: Territorio: **RURALE**


Località: **Case Sparse** IGM: Toponimo:

Indirizzo: **Via Salvo D' Acquisto 30** Complesso edilizio: N. elementi: **6**



Longitudine 11.1754298 Latitudine 44.47148128

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

NOTE STORICHE

denominazione **San Lorenzo in Collin** Insediamenti: **insediamento religioso: Pieve**

Edifici: epoca: **XI** vincolo:

Testimoniata dal 1306, nel '300 conta 20 chiese sotto la sua giurisdizione. Conserva un loggiato quattresco, con elementi precedenti, rinnovata nel 1461 e 1482 Sede di monaci Lateranensi. Terremoto 1929 e danni bellici.

CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico: Congruità contesto/edificio Rapporto edificio / contesto Grande valore

Significativo

Compromesso

Tipo di uso	<input type="checkbox"/> Giardino/parco privato	Rapporto con la strada	<input type="checkbox"/> Diretto	Spazi verdi	<input type="checkbox"/> Sistemazione formale
	<input checked="" type="checkbox"/> Cortile privato		<input checked="" type="checkbox"/> Indiretto		<input checked="" type="checkbox"/> Alberature di pregio
	<input checked="" type="checkbox"/> Parcheggio privato	Mediato da			<input checked="" type="checkbox"/> Alberature
Altro:				Altro:	<input type="checkbox"/> Siepi
Materiale pavimentazioni	ghiaia, porfido				
Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui: <input type="checkbox"/>					
Qualità complessiva degli spazi esterni	<input checked="" type="checkbox"/> Grande valore ambientale				
Note:	<input type="checkbox"/> Valore ambientale				
	<input type="checkbox"/> Valore ambientale compromesso				

EDIFICIO

MP-069.01	Tipologia originaria	-	Edificio di origine storica	<input checked="" type="checkbox"/>	Complesso edilizio:	<input type="checkbox"/>	
Territorio: RURALE	Indirizzo	Via Salvo D' Acquisto 24	Catasto Foglio Particella	10	56		
INDAGINI: aggiornamento fotografico e anagrafico della scheda di PRG degli edifici soggetti a RE							
Note							
NonEsistente	<input type="checkbox"/>	NonAccessibile	<input type="checkbox"/>	NonStorico	<input type="checkbox"/>	Edificio Accessorio non rilevante	<input type="checkbox"/>



Mp069011.jpg

2012_08_28 11_44_57



Mp069012.jpg

2012_08_28 11_43_12

EDIFICIO

MP-069.02

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **VIA SALVO D' ACQUISTO 24**

Catasto Foglio Particella


10 56INDAGINI: **aggiornamento fotografico e anagrafico della scheda di PRG degli edifici soggetti a RE**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Mp069021.jpg

2012_08_28 11_43_47



Mp069022.jpg

2012_08_28 11_44_16

EDIFICIO

MP-069.03

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **VIA SALVO D' ACQUISTO 28**

Catasto Foglio Particella

10 49INDAGINI: **aggiornamento fotografico e anagrafico della scheda di PRG degli edifici soggetti a RE**Note **03 pozzo 05 chiostro**NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Mp069031.jpg

2012_08_28 11_34_49



Mp069032.jpg

2012_08_28 11_33_59



Mp069033.jpg

2012_08_28 11_33_17

EDIFICIO

MP-069.04

Tipologia originaria

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via Salvo D' Acquisto 30**

Catasto Foglio Particella

10 49INDAGINI: **edifici già tutelati dai PRG vigenti, per i quali si conferma la tutela**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante


EDIFICIO

MP-069.05

Tipologia originaria

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **VIA SALVO D' ACQUISTO 26**Catasto Foglio Particella **10 49**INDAGINI: **edifici già tutelati dai PRG vigenti, per i quali si conferma la tutela**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Mp069051.jpg

2012_08_28 11_34_25



Mp069052.jpg

2012_08_28 11_33_29

EDIFICIO

MP-069.06

Tipologia originaria

Edificio religioso - ChiesaEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **VIA SALVO D' ACQUISTO 30**Catasto Foglio Particella **10 49**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**Note **campanile**NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	Completamente in uso	Servizi pubblici
Piano primo	-	-
Piano secondo	-	-
Altri piani superiori	N : -	-
Accessori non storici	-	-

Note: **campanile**

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Assente
Compromissione (imm., materiali)	Assente
Stato di conservazione / degrado	Mediocre

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>
Incongruità del fabbricato :	<input type="checkbox"/>
Presenza elementi di pregio	<input checked="" type="checkbox"/> Cornici marcapiano
Valore architettonico complessivo	Medio-Elevato

Note sull'edificio: