

AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE **QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI**

			AMBITO		
Scheda n.	MP-208	Data rilievo 08.29	Riilevatore	Comune: Monte S	an Pietro
OrigineStorica	✓ Contesto storic	o: 🔽		Territorio: RURALI	E
Località: Case	e Sparse	IGM:		Toponimo:	
Indirizzo: VIA	G. MATTEOTTI 15			Complesso edilizio:	N. elementili: 4



Longitudine 11.1610733 Latitudine 44.4375229125



Planimetria catastale - Scala 1:2000




Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA				
Contesto storico: Congruità con	testo/edificio	Rapporto edificio / contesto	☐ Grande valore✓ Significativo☐ Compromesso	
Tipo di uso ☐ Giardino/parco privato ☐ Cortile privato ☐ Parcheggio privato Altro: Materiale pavimentazioni ghiaia	Rapporto con la strada	a ☐ Direttto Spa ☑ Indiretto a privata	azi verdi Sistemazione formale Alberature di pregio Alberature Siepi Altro:	

Scheda MP-208 Comune: **Monte San Pietro**

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui:	
Qualità complessiva degli spazi esterni Note:	□ Grande valore ambientale✓ Valore ambientale□ Valore ambientale compromesso













EDIFICIO				
MP-208.03 Tipologia originaria -	Edificio di origine storica Complesso edilizio:			
Territorio: RURALE Indirizzo VIA G. MATTEOTTI 15	Catasto Foglio Particella 29 192			
INDAGINI: aggiornamento fotografico e anagrafico della scheda di PRG degli edifici soggetti a RE				
Note				
NonEsistente	non rilevante			



Scheda MP-208 Comune: Monte San Pietro

EDIFICIO					
MP-208.04	Tipologia originaria	Edificio di origine rurale - Magazzin	Edificio di origine storica	Complesso edilizio:	
Territorio: RURALI	E Indirizzo [VIA	G. MATTEOTTI 9]	Catasto Foglio Part	icella 29 46	
INDAGINI: scheda di indagine 2012					
Note					
NonEsistente	NonAccessibile	NonStorico	non rilevante		



Mp208041.jpg 2012_08_29 11_40_59

Piano terra / rialzato

Piano primo
Piano secondo
Altri piani superiori
Accessori non storici
Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE		
Alterazione tipologica	Assente	
Compromissione (imm., materiali)	Assente	
Stato di conservazione / degrado	Mediocre	
Presenza di elementi aggiunti:		
Incongruità del fabbricato :		
Presenza elementi di pregio		
Valore architettonico complessivo	Irrilevante	
Note sull'edificio:		