


AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


AMBITO

Scheda n. MP-348	Data rilievo 09.27	Rilevatore fm	Comune: Monte San Pietro
Origine Storica ☒	Contesto storico: ☐		Territorio: RURALE
Località: Case Sparse	IGM: Borgo	Toponimo: Borgo Di Mezzo	
Indirizzo: Via Guarino Venturi 8/1 - Via Guarino Venturi 6		Complesso edilizio: ☐	N. elementili: 4



Longitudine 11.1412003 Latitudine 44.3896382975

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

EDIFICIO

MP-348.01

Tipologia originaria -

 Edificio di origine storica ☒ Complesso edilizio: ☐

 Territorio: **RURALE**

 Indirizzo **[via Guarino Venturi 8/1]**

Catasto Foglio Particella

60 88

 INDAGINI: **aggiornamento fotografico e anagrafico della scheda di PRG degli edifici soggetti a RE**

Note

 NonEsistente ☐ NonAccessibile ☐ NonStorico ☐ Edificio Accessorio non rilevante ☐


Mp34801.1.jpg

2012_09_27 11_55_56



Mp34801.2.jpg

2012_09_27 11_56_40

EDIFICIO

MP-348.02

Tipologia originaria -

 Edificio di origine storica ☒ Complesso edilizio: ☐

 Territorio: **RURALE**

 Indirizzo **Via Guarino Venturi 8/1 - Via Guarino Venturi 6**

Catasto Foglio Particella

60 501

 INDAGINI: **aggiornamento fotografico e anagrafico della scheda di PRG degli edifici soggetti a RE**

Note

 NonEsistente ☐ NonAccessibile ☐ NonStorico ☐ Edificio Accessorio non rilevante ☐


Mp34802.1.jpg

2012_09_27 11_55_21



Mp34802.2.jpg

2012_09_27 11_56_15

EDIFICIO

MP-348.03

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica ☒ Complesso edilizio: ☐Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via Guarino Venturi 8/1 - [via Guarino Venturi 8]**

Catasto Foglio Particella

60**88**INDAGINI: **aggiornamento fotografico e anagrafico della scheda di PRG degli edifici soggetti a RE**

Note

NonEsistente ☐NonAccessibile ☐NonStorico ☐Edificio Accessorio non rilevante ☐

Mp34803.1.jpg

2012_09_27 11_58_31

EDIFICIO

MP-348.04

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica ☒ Complesso edilizio: ☐Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via Guarino Venturi 6 - Via Guarino Venturi 8/1**

Catasto Foglio Particella

60**501**INDAGINI: **aggiornamento fotografico e anagrafico della scheda di PRG degli edifici soggetti a RE**

Note

NonEsistente ☐NonAccessibile ☐NonStorico ☐Edificio Accessorio non rilevante ☐

Mp34804.1.jpg

2012_09_27 11_59_12



Mp34804.2.jpg

2012_09_27 11_55_37