


# AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

## QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


### AMBITO

Scheda n. **MP-429**      Data rilievo **09.28**      Rilievatore **dr**      Comune: **Monte San Pietro**  
 OrigineStorica ☒      Contesto storico: ☒      Territorio: **RURALE**  
 Località: **Case Sparse**      IGM: **M. NONASCOSO**      Toponimo: **Monte Nonascoso**  
 Indirizzo: **Via Merlano 64**      Complesso edilizio: ☐      N. elementili: **1**



Longitudine 11.1015379      Latitudine 44.3725509

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

### CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico: ☒      Congruità contesto/edificio ☒      Rapporto edificio / contesto ☐ **Grande valore**  
☐ **Significativo**  
☒ **Compromesso**  
 Tipo di uso ☒ **Giardino/parco privato**      Rapporto con la strada ☐ **Diretto**      Spazi verdi ☐ **Sistemazione formale**  
☐ **Cortile privato**      ☐ **Indiretto**      ☐ **Alberature di pregio**  
☐ **Parcheggio privato**      Mediato da ☒ **Alberature**  
☐ **Siepi**  
 Altro:      Altro:  
 Materiale pavimentazioni **ghiaia, porfido**

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui: ☐

Qualità complessiva degli spazi esterni

☐ Grande valore ambientale

Note:

☐ Valore ambientale

☒ Valore ambientale compromesso

## EDIFICIO

**MP-429.01**

Tipologia originaria

**Edificio di origine rurale - Residenzi**

Edificio di origine storica ☒

Complesso edilizio: ☐

Territorio: **RURALE**

Indirizzo

**Via Merlano 64**

Catasto Foglio Particella

**63 27**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente ☐

NonAccessibile ☐

NonStorico ☐

Edificio Accessorio non rilevante ☐



Mp42911.1.jpg

2012\_09\_28 11\_46\_32

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

**Non utilizzato**

-

Piano primo

-

-

Piano secondo

-

-

Altri piani superiori

N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

**Assente**

Compromissione (imm., materiali)

**Assente**

Stato di conservazione / degrado

**Forte degrado, rudere**

Presenza di elementi aggiunti:

☐

Incongruità del fabbricato :

☐

Presenza elementi di pregio

☐

Valore architettonico complessivo

**Irrilevante**

Note sull'edificio: