

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui:

Qualità complessiva degli spazi esterni

Grande valore ambientale

Note:

Valore ambientale

Valore ambientale compromesso

EDIFICIO

MP-440.01

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica Complesso edilizio:

Territorio: **RURALE**

Indirizzo **Via G. Tomasi 21 - [via G. Tomasi 19]**

Catasto Foglio Particella

22 74

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note **inaccessibile**

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante

EDIFICIO

MP-440.02

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - residenziEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**

Indirizzo

Via G. Tomasi 17 - Via G. Tomasi 19

Catasto Foglio Particella

22 74INDAGINI: **scheda di indagine 2012**Note **poco visibile**NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Completamente in uso**Residenza**

Piano primo

Completamente in uso**Residenza**

Piano secondo

Completamente in uso**Residenza**

Altri piani superiori N :

-

-

Accessori non storici

-

Note: **poco visibile**

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Leggero/Gr
Compromissione (imm., materiali)	Leggero/Grave
Stato di conservazione / degrado	Buono

Presenza di elementi aggiunti:

Incongruità del fabbricato :

Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo **Medio**

Note sull'edificio: