


AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE **QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI**

AMBITO						
Scheda n.	MP-504 Data	rilievo 02	210 Riile	evatore n	mdb	Comune: Monte San Pietro
OrigineStorica	✓ Contesto storico:					Territorio: RURALE
Località: Case	Sparse	IGM:	M.o Stella			Toponimo: La Stella
Indirizzo: Via M. Venturi 13 - [via C. Zangarini 9]				Complesso edilizio: N. elementili: 11		



Longitudine 11.1067856 Latitudine 44.4190549881818





MP-504

Planimetria catastale - Scala 1:2000

Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

NOTE STORICHE							
denominazione	La Stella	Insediamenti:	Insediamenti: nucleo-centro storico: borgo; insediamento difensivo e castellare: Casa torre				
Edifici:			epoca:	XV		vincolo:	
Imponente edificio che ingloba, casa torre in sasso e stalla fienile separata. Porta murato lo stemma dell'ospedale degli Esposti di bologna, Fantini p.65							
CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA							
Contesto storico:		Congruità contesto/edificio		Rapporto e	edificio / contesto	☐ Grande valore☐ Significativo☐ Compromesso	

Tipo di uso Giardino/parco private Cortile privato Parcheggio privato Altro: Materiale pavimentazioni porfide Presenza di costruzioni e/o materiali inc Qualità complessiva degli spazi esterni Note:	Mediato da congrui: □ Grande valore □ Valore ambier	Indiretto e ambientale	Spazi verdi Altro:	☐ Sistemazione formale ✓ Alberature di pregio ✓ Alberature ✓ Siepi	
	EDI	FICIO			
MP-504.01 Tipologia originaria	Edificio di origine ru	ırale - Manufatt	Edificio di origine storio	ca 🗹 Complesso edilizio: 🗌	
Territorio: RURALE Indirizzo	/ia C. Zangarini 9 - [via M.	Venturi 10/1]	Catasto Fo	glio Particella 38 352	
Mp50401.1.jpg	2012_10_02 15_15_06				
USO ATTUALE					
Piano terra / rialzato Piano primo Piano secondo Altri piani superiori N: Accessori non storici Note:	Uso parziale - - - -		- - - -		
ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE					
Alterazione tipologica Compromissione (imm., materiali) Stato di conservazione / degrado	Grave Leggero/Grave Mediocre				
Presenza di elementi aggiunti: Incongruità del fabbricato : Presenza elementi di pregio Valore architettonico complessivo Note sull'edificio:	☐ ✔ ☐ Medio				

EDIFICIO

MP-504.02 Tipologia originaria - Edificio di origine storica ✓ Complesso edilizio: □

Territorio: RURALE Indirizzo Via C. Zangarini 9 - Via C. Zangarini 7 Catasto Foglio Particella 38 122

INDAGINI: scheda di indagine 2012

Note

NonEsistente □ NonAccessibile □ NonStorico □ Edificio Accessorio non rilevante □





EDIFICIO Edificio di origine rurale - Residenzi Edificio di origine storica MP-504.03 Tipologia originaria Complesso edilizio: Territorio: RURALE Via M. Venturi 13 - [via C. Zangarini 9] Catasto Foglio Particella Indirizzo 38 71 INDAGINI: scheda di indagine 2012 Note ☐ Edificio Accessorio non rilevante NonEsistente



Mp50403.1.jpg 2012_10_02 15_10_22



Mp50403.2.jpg 2012_10_02 15_11_54

USO ATTUALE

ALTED.	AZIONE CONSEDVAZIONE E CADATTEDISTICHE			
ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE				
Alterazione tipologica	-			
Compromissione (imm., materiali)	Leggero			
Stato di conservazione / degrado	Buono			
Presenza di elementi aggiunti:				
Incongruità del fabbricato :				
Presenza elementi di pregio				
Valore architettonico complessivo	Elevato			
Note sull'edificio:				

EDIFICIO						
MP-504.04 Tipologia originaria -	Edificio di origine storica	Complesso edilizio:				
Territorio: RURALE Indirizzo Via M. Venturi 10/1 - [via M. Venturi 10]	Catasto Foglio Partice	ella 38 352				
INDAGINI: scheda di indagine 2012		_				
Note						
NonEsistente	o non rilevante					



Scheda MP-504 Comune: Monte San Pietro

EDIFICIO Tipologia originaria Edificio di origine storica <a>Complesso edilizio: Edificio di origine rurale - Stalla MP-504.05 Territorio: RURALE Catasto Foglio Particella Indirizzo [via M. Venturi 13] 38 71 scheda di indagine 2012 INDAGINI: Note NonEsistente ☐ Edificio Accessorio non rilevante



Note:

Mp50405.2.jpg 2012_10_02 15_17_23

USO ATTUALE

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE Leggero/Gr Alterazione tipologica Compromissione (imm., materiali) Leggero/Grave Stato di conservazione / degrado Buono **V** Presenza di elementi aggiunti: **~** Incongruità del fabbricato: Strutture in c.a. a vista Presenza elementi di pregio Valore architettonico complessivo Medio Note sull'edificio: superfetazione: forno





Mp50406.1.jpg 2012_10_02 15_15_02 **EDIFICIO** Tipologia originaria Edificio di origine storica 🗹 Complesso edilizio: 🗌 MP-504.07 Catasto Foglio Particella Territorio: RURALE Via M. Venturi 10 - Via M. Venturi 10/1 Indirizzo 38 INDAGINI: scheda di indagine 2012 NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante



EDIFICIO	
MP-504.08 Tipologia originaria -	Edificio di origine storica 🗹 Complesso edilizio: 🗌
Territorio: RURALE Indirizzo Via M. Venturi 10/1 - Via M. Venturi 10	Catasto Foglio Particella 38 4
INDAGINI: scheda di indagine 2012	
Note	
NonEsistente	non rilevante



EDIFICIO

MP-504.09 Tipologia originaria - Edificio di origine storica ✓ Complesso edilizio: □

Territorio: RURALE Indirizzo Via M. Venturi 10/1 - Via M. Venturi 10

INDAGINI: scheda di indagine 2012

Note

NonEsistente □ NonAccessibile □ NonStorico □ Edificio Accessorio non rilevante □





