

AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


AMBITO

Scheda n. **MP-505** Data rilievo **08.30** Riilevatore **df** Comune: **Monte San Pietro**

OrigineStorica Contesto storico: Territorio: **RURALE**


Località: **Case Sparse** IGM: **il Poggio** Toponimo: **Il Poggio**

Indirizzo: **Via San Chierlo 37 - [via San Chierlo 29]** Complesso edilizio: N. elementili: **9**



Longitudine 11.1417261 Latitudine 44.3966400955556

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico: Congruità contesto/edificio Rapporto edificio / contesto Grande valore

Significativo

Compromesso

Tipo di uso Giardino/parco privato Rapporto con la strada Diretto Spazi verdi Sistemazione formale

Cortile privato Indiretto Alberature di pregio

Parcheggio privato Mediato da Alberature

Altro: Siepi

Materiale pavimentazioni **ghiaia, porfido** Altro:

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui:

Qualità complessiva degli spazi esterni

Grande valore ambientale

Note:

Valore ambientale

Valore ambientale compromesso

EDIFICIO

MP-505.01

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica Complesso edilizio:

Territorio: **RURALE**

Indirizzo

Catasto Foglio Particella

52 72

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note **non esistente**

NonEsistente

NonAccessibile

NonStorico

Edificio Accessorio non rilevante

EDIFICIO

MP-505.02

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - Stalla e fi

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via San Chierlo 25 - Via San Chierlo 23**

Catasto Foglio Particella

52 125INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Mp505021.jpg

2012_08_30 16_38_55



Mp505022.jpg

2012_08_30 16_39_22

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	Uso parziale	Accessori alla residenza
Piano primo	Non utilizzato	-
Piano secondo	-	-
Altri piani superiori	N :	-
Accessori non storici	-	-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Grave
Compromissione (imm., materiali)	Grave
Stato di conservazione / degrado	Cattivo

Presenza di elementi aggiunti:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Incongruità del fabbricato :	<input checked="" type="checkbox"/>	Aperture a garage, Strutture in c.a. a vista
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>	
Valore architettonico complessivo		Irrilevante

Note sull'edificio:

EDIFICIO

MP-505.03

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - Stalla e fiEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**

Indirizzo

Via San Chierlo 19 - Via San Chierlo 15

Catasto Foglio Particella

52 72INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Mp505031.jpg

2012_08_30 16_38_10



Mp505032.jpg

2012_08_30 16_38_54



Mp505033.jpg

2012_08_30 16_39_04

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato		Non utilizzato	-
Piano primo		-	-
Piano secondo		-	-
Altri piani superiori	N :	-	-
Accessori non storici		-	-
Note:			

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica **Grave**
Compromissione (imm., materiali) **Grave**
Stato di conservazione / degrado **Buono**

Presenza di elementi aggiunti:
Incongruità del fabbricato : **Aperture, Tettoie, Piccoli ampliamenti**
Presenza elementi di pregio
Valore architettonico complessivo **Medio**
Note sull'edificio:

EDIFICIO

MP-505.04 Tipologia originaria - Edificio di origine storica Complesso edilizio:

Territorio: **RURALE** Indirizzo **Via San Chierlo 15 - [via San Chierlo 17]** Catasto Foglio Particella **52 130**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note **non esistente**

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante

EDIFICIO

MP-505.05

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - Residenzi

 Edificio di origine storica

 Complesso edilizio:

 Territorio: **RURALE**

 Indirizzo **Via San Chierlo 19 - Via San Chierlo 23**

Catasto Foglio Particella

52 72

 INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

 NonEsistente

 NonAccessibile

 NonStorico

 Edificio Accessorio non rilevante


Mp503051.jpg

2012_08_30 16_40_28



Mp505052.jpg

2012_08_30 16_41_49



Mp505053.jpg

2012_08_30 16_41_00



Mp505054.jpg

2012_08_30 17_03_16

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

Uso parziale
Usi misti

Piano primo

Completamente in uso
Residenza

Piano secondo

-

-

Altri piani superiori

N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica -
Compromissione (imm., materiali) -
Stato di conservazione / degrado -

Presenza di elementi aggiunti:
Incongruità del fabbricato:
Presenza elementi di pregio
Valore architettonico complessivo -
Note sull'edificio:

EDIFICIO

MP-505.06 Tipologia originaria - Edificio di origine storica Complesso edilizio:

Territorio: **RURALE** Indirizzo **Via San Chierlo 19 - Via San Chierlo 21** Catasto Foglio Particella **52 130**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note **non esistente**

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante

EDIFICIO

MP-505.07 Tipologia originaria - Edificio di origine storica Complesso edilizio:

Territorio: **RURALE** Indirizzo **Via San Chierlo 25/1 - Via San Chierlo 27** Catasto Foglio Particella **52 134**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante



Mp505071.jpg

2012_08_30 16_37_09



Mp505072.jpg

2012_08_30 16_38_02

EDIFICIO

MP-505.08

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - Stalla e fi

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via San Chierlo 29 - [via San Chierlo 37]**

Catasto Foglio Particella

52 131INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Mp505081.jpg

2012_08_30 16_59_49



Mp505082.jpg

2012_08_30 16_37_15

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato		Completamente in uso	Usi misti
Piano primo		Completamente in uso	Residenza
Piano secondo		-	-
Altri piani superiori	N :	-	-
Accessori non storici		-	

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Totale
Compromissione (imm., materiali)	Grave
Stato di conservazione / degrado	Mediocre

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>	
Incongruità del fabbricato :	<input checked="" type="checkbox"/>	Aperture, Aperture a garage
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>	
Valore architettonico complessivo		Irrilevante

Note sull'edificio:

EDIFICIO

MP-505.09

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - ResidenziEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **RURALE**Indirizzo **Via San Chierlo 37 - [via San Chierlo 29]**

Catasto Foglio Particella

52 134INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Mp505091.jpg

2012_08_30 16_51_06



Mp505092.jpg

2012_08_30 16_51_52

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato		Completamente in uso	Residenza
Piano primo		Completamente in uso	Residenza
Piano secondo		-	-
Altri piani superiori	N :	-	-
Accessori non storici		-	

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Leggero/Gr
Compromissione (imm., materiali)	Leggero
Stato di conservazione / degrado	Mediocre

Presenza di elementi aggiunti:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Incongruità del fabbricato :	<input checked="" type="checkbox"/>	Aperture a garage, Balconi, Finestre di forme geometriche particolari
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>	
Valore architettonico complessivo		Medio-Elevato

Note sull'edificio: