AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI

AMBITO

Scheda n. **MP-511** Data rilievo **08.31** Riilevatore Comune: **Monte San Pietro**

OrigineStorica ☑ Contesto storico: ☐ Territorio: **URBANO**

Località: **Montemaggiore** IGM: **Tomba** Toponimo: **Tomba**

Indirizzo: **Via Montemaggiore 22 - Via Montemaggiore 26** Complesso edilizio: ☐ N. elementili: **4**



Longitudine 11.1344294 Latitudine 44.457274905 Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000

Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

EDIFICIO

MP-511.01 Tipologia originaria **-** Edificio di origine storica ☐ Complesso edilizio: ☐

Territorio: **URBANO** Indirizzo **Via Montemaggiore 20 - [via Montemaggiore 22]** Catasto Foglio Particella **25** **23**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente ☐ NonAccessibile ☐ NonStorico ☐ Edificio Accessorio non rilevante ☐

Mp51101.1.jpg 2012_08_31 12_57_24

Mp51101.2.jpg 2012_08_31 12_56_53

EDIFICIO

MP-511.02 Tipologia originaria **Edificio di origine rurale - Residenzi** Edificio di origine storica ☑ Complesso edilizio: ☐

Territorio: **URBANO** Indirizzo **Via Montemaggiore 22 - Via Montemaggiore 26** Catasto Foglio Particella **25** **23**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note **semi inaccessibile**

NonEsistente ☐ NonAccessibile ☐ NonStorico ☐ Edificio Accessorio non rilevante ☐

Mp51102.1.jpg 2012_08_31 13_00_01

EDIFICIO

MP-511.03 Tipologia originaria **Edificio di origine rurale - Residenzi** Edificio di origine storica ☑ Complesso edilizio: ☐

Territorio: **URBANO** Indirizzo **[via Montemaggiore 24] - [via Montemaggiore 26]** Catasto Foglio Particella **25** **23**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note **semi inaccessibile**

NonEsistente ☐ NonAccessibile ☐ NonStorico ☐ Edificio Accessorio non rilevante ☐

Mp51103.1.jpg 2012_08_31 12_54_14

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato		**Completamente in uso**	-
Piano primo		-	-
Piano secondo		-	-
Altri piani superiori	N :	-	-
Accessori non storici		-	

Note: **semi inaccessibile**

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	-
Compromissione (imm., materiali)	-
Stato di conservazione / degrado	-

Presenza di elementi aggiunti:	☐
Incongruità del fabbricato :	☐
Presenza elementi di pregio	☐
Valore architettonico complessivo	-
Note sull'edificio:	

EDIFICIO

MP-511.04 Tipologia originaria - Edificio di origine storica ☐ Complesso edilizio: ☐

Territorio: **URBANO** Indirizzo **[via Montemaggiore 24] - [via Montemaggiore 26]** Catasto Foglio Particella **25** **23**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note **inesistente**

NonEsistente ☑ NonAccessibile ☐ NonStorico ☐ Edificio Accessorio non rilevante ☐