


AREA BAZZANESE - PIANO STRUTTURALE

QUADRO CONOSCITIVO - CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI STORICI


AMBITO

Scheda n. **MP-526** Data rilievo **08.28** Riilevatore **bfm** Comune: **Monte San Pietro**
 OrigineStorica Contesto storico: Territorio: **URBANO**
 Località: **La Fornace** IGM: **Castello** Toponimo: **B.vergine Del Rosario**
 Indirizzo: **Via San Lorenzo 6 - [via San Lorenzo 13]** Complesso edilizio: N. elementili: **6**



Longitudine 11.1681781 Latitudine 44.4681206466667

Planimetria stato attuale - Scala 1:5000



Planimetria catastale - Scala 1:2000



Ortofoto 2011 - Scala 1:2000

CONTESTO E SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Contesto storico: Congruità contesto/edificio Rapporto edificio / contesto **Grande valore**
 Significativo
 Compromesso
 Tipo di uso **Giardino/parco privato** Rapporto con la strada **Diretto** Spazi verdi **Sistemazione formale**
 Cortile privato **Indiretto** **Alberature di pregio**
 Parcheggio privato Mediato da **Alberature**
 Siepi
 Altro: Altro:
 Materiale pavimentazioni **ghiaia, cemento, porfido**

Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui: baracca

Qualità complessiva degli spazi esterni Grande valore ambientale

Note:

Valore ambientale

Valore ambientale compromesso

EDIFICIO

MP-526.01

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica Complesso edilizio:

Territorio: **URBANO**

Indirizzo **Via Salvo D' Acquisto 11 - [via San Lorenzo 11/3]**

Catasto Foglio Particella

15 20

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente

NonAccessibile


NonStorico

Edificio Accessorio non rilevante



Mp526011.jpg

2012_08_28 10_45_15



Mp526012.jpg

2012_08_28 10_44_48

EDIFICIO

MP-526.02

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica Complesso edilizio:

Territorio: **URBANO**

Indirizzo **[via San Lorenzo 13] - [via Salvo D' Acquisto 11]**

Catasto Foglio Particella

15 20

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente

NonAccessibile

NonStorico

Edificio Accessorio non rilevante



Mp526021.jpg

2012_08_28 10_44_30

EDIFICIO

MP-526.03

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Via San Lorenzo 13 - [via San Lorenzo 6]**

Catasto Foglio Particella


15 20INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Mp526031.jpg

2012_08_28 10_43_32



Mp526032.jpg

2012_08_28 10_43_59

EDIFICIO

MP-526.04

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Via San Lorenzo 13 - [via San Lorenzo 6]**

Catasto Foglio Particella

15 20INDAGINI: **scheda di indagine 2012**Note **non esiste**NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante

EDIFICIO

MP-526.05 Tipologia originaria **Edificio di origine rurale - Manufatt** Edificio di origine storica Complesso edilizio:

Territorio: **URBANO** Indirizzo **[via San Lorenzo 9] - [via San Lorenzo 6]** Catasto Foglio Particella **15 464**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note **forno e pollaio**

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante



Mp526051.jpg

2012_08_28 10_49_22



Mp526052.jpg

2012_08_28 10_48_52



Mp526053.jpg

2012_08_28 10_48_13

USO ATTUALE

	Completamente in uso	Usi misti
Piano terra / rialzato	-	-
Piano primo	-	-
Piano secondo	-	-
Altri piani superiori	-	-
Accessori non storici	-	-
Note: forno e pollaio		

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica **Assente**
Compromissione (imm., materiali) **Leggero/Grave**
Stato di conservazione / degrado **Cattivo**

Presenza di elementi aggiunti:
Incongruità del fabbricato : **Aperture, Strutture in c.a. a vista**
Presenza elementi di pregio
Valore architettonico complessivo **Medio**
Note sull'edificio:

EDIFICIO

MP-526.06

Tipologia originaria

Edificio di origine rurale - residenziEdificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Via San Lorenzo 6 - [via San Lorenzo 13]**

Catasto Foglio Particella

15 464INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Mp526061.jpg

2012_08_28 10_47_57



Mp526062.jpg

2012_08_28 10_49_05

USO ATTUALE

Piano terra / rialzato		Uso parziale	Usi misti
Piano primo		Uso parziale	Usi misti
Piano secondo		-	-
Altri piani superiori	N :	-	-
Accessori non storici		-	

Note:

ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	Leggero/Gr	
Compromissione (imm., materiali)	Leggero/Grave	
Stato di conservazione / degrado	Cattivo	profonde lesioni

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>	
Incongruità del fabbricato :	<input type="checkbox"/>	Sopraelevazioni, Strutture in c.a. a vista, Piccoli ampliamenti
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>	
Valore architettonico complessivo	Medio	
Note sull'edificio:	tamponature	