



Presenza di costruzioni e/o materiali incongrui:

Qualità complessiva degli spazi esterni

Grande valore ambientale

Note:

Valore ambientale

Valore ambientale compromesso

## EDIFICIO

**MP-704.01**

Tipologia originaria

**Edificio residenziale urbano autonomo**

Edificio di origine storica

Complesso edilizio:

Territorio: **URBANO**

Indirizzo **Via Lavino 549 - Via Lavino 545**

Catasto Foglio Particella

**70 287**

INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente

NonAccessibile

NonStorico

Edificio Accessorio non rilevante



Mp50709.1.jpg

2012\_09\_26 16\_09\_28



Mp50709.2.jpg

2012\_09\_26 16\_15\_15

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

**Completamente in uso**

**Residenza**

Piano primo

**Completamente in uso**

**Residenza**

Piano secondo

-

-

Altri piani superiori

N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

**Assente**

Compromissione (imm., materiali)

**Leggero**

Stato di conservazione / degrado

**Forte degrado, rudere**

Presenza di elementi aggiunti:

Incongruità del fabbricato :

Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo

**Medio-Elevato**

Note sull'edificio:

## EDIFICIO

**MP-704.02**

Tipologia originaria

**Edificio residenziale urbano autonomo**Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Via Lavino 547/a - Via Lavino 547/b**

Catasto Foglio Particella

**70 292**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

Mp50712.2.jpg

2012\_09\_26 16\_11\_02

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	<b>Non utilizzato</b>	-
Piano primo	<b>Non utilizzato</b>	-
Piano secondo	<b>Non utilizzato</b>	-
Altri piani superiori	N :	-
Accessori non storici	-	-

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	<b>Grave</b>
Compromissione (imm., materiali)	<b>Grave</b>
Stato di conservazione / degrado	<b>Cattivo</b>

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>	
Incongruità del fabbricato :	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Aperture a garage, Sopraelevazioni, Scale esterne, Tetto a terrazza, Strutture i</b>
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>	
Valore architettonico complessivo	<b>Irrilevante</b>	

Note sull'edificio:

## EDIFICIO

**MP-704.03**

Tipologia originaria

**Edificio residenziale urbano autonomo**Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Via Lavino 539 - Via Lavino 539/a**

Catasto Foglio Particella

**70 293**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente NonAccessibile NonStorico Edificio Accessorio non rilevante 

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato	<b>Non utilizzato</b>	-
Piano primo	<b>Non utilizzato</b>	-
Piano secondo	<b>Non utilizzato</b>	-
Altri piani superiori	N :	-
Accessori non storici		-

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica **Assente**Compromissione (imm., materiali) **Grave**Stato di conservazione / degrado **Cattivo**Presenza di elementi aggiunti: 

Incongruità del fabbricato :

**Scale esterne, Strutture in c.a. a vista**Presenza elementi di pregio 

Valore architettonico complessivo

**Medio**

Note sull'edificio:

## EDIFICIO

**MP-704.04**

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica  Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Via Lavino 537/a - Via Lavino 539**

Catasto Foglio Particella

**70 271**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante 

Mp50734.1.jpg

2012\_09\_26 16\_05\_42

## EDIFICIO

**MP-704.05**

Tipologia originaria -

Edificio di origine storica  Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Via Lavino 537 - Via Lavino 537/a**

Catasto Foglio Particella

**70 271**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante 

Mp50740.1.jpg

2012\_09\_26 16\_05\_28

## EDIFICIO

**MP-704.06**

Tipologia originaria

**Edificio residenziale urbano autonomo**Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Via Lavino 535 - Via Lavino 533/a**

Catasto Foglio Particella

**70 16**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante 

Mp50749.1.jpg

2012\_09\_26 15\_57\_44



Mp50749.2.jpg

2012\_09\_26 15\_58\_21

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato

**Completamente in uso****Usi misti**

Piano primo

**Completamente in uso****Residenza**

Piano secondo

**Completamente in uso****Residenza**

Altri piani superiori N :

-

-

Accessori non storici

-

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica

**Grave**

Compromissione (imm., materiali)

**Grave**

Stato di conservazione / degrado

**Buono**

Presenza di elementi aggiunti:

Incongruità del fabbricato :

**Aperture a garage, Inferriate, Sopraelevazioni**

Presenza elementi di pregio

Valore architettonico complessivo

**Medio-Elevato**

Note sull'edificio:

## EDIFICIO

**MP-704.07**

Tipologia originaria

-

Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Via Lavino 533 - Via Lavino 533/a**

Catasto Foglio Particella

**70 14**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

**non esiste**NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante

## EDIFICIO

**MP-704.08**

Tipologia originaria

**Edificio residenziale urbano autonomo**Edificio di origine storica Complesso edilizio: Territorio: **URBANO**Indirizzo **Via Lavino 531 - Via Lavino 529**

Catasto Foglio Particella

**70 16**INDAGINI: **scheda di indagine 2012**

Note

NonEsistente  NonAccessibile  NonStorico  Edificio Accessorio non rilevante 

Mp50745.1.jpg

2012\_09\_26 15\_57\_37



Mp50745.2.jpg

2012\_09\_26 16\_01\_27

## USO ATTUALE

Piano terra / rialzato		<b>Completamente in uso</b>	<b>Residenza</b>
Piano primo		<b>Completamente in uso</b>	<b>Residenza</b>
Piano secondo		<b>Completamente in uso</b>	<b>Residenza</b>
Altri piani superiori	N :	-	-
Accessori non storici		-	

Note:

## ALTERAZIONE, CONSERVAZIONE E CARATTERISTICHE

Alterazione tipologica	<b>Assente</b>
Compromissione (imm., materiali)	<b>Leggero/Grave</b>
Stato di conservazione / degrado	<b>Mediocre</b>

Presenza di elementi aggiunti:	<input type="checkbox"/>	
Incongruità del fabbricato :	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Balconi aggettanti</b>
Presenza elementi di pregio	<input type="checkbox"/>	
Valore architettonico complessivo	-	

Note sull'edificio: